



Opel Astra Cosmo

EZ 02/2007 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 128.849km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Cosmo [DE - Cp/Ca2 1.6 EU4, Cosmo, 2006 - 2010]		
Kategorie Coupé	FIN W0L0AHL6775103427	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.849km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.129km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	135	Heckklappe	145
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Klappdach (Stahl)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klappdach (Stahl)
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Parkpilotsystem
- Reifen-Reparaturkit
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Cosmo
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage, automatisch
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn

- | | |
|--|---|
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Sport-Fahrwerk |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Check-Control-System | • Original Fahrzeug Farbe: Aeroblau Mi2 |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem CD 70 Navi | • Farbdisplay (CID) |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Sicht-Paket |
| • Sitz-Komfort-Paket 1 | • Windschott |
| • Winter-Paket | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sitzneigungsverstellung vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.02.2007	0035	AHB00006 1	02	012	0085/06000	192
M1	AB			04476		1759
WULOHL6775103427				1411		D1495
OPEL						
A-H/C						
PT11						
1A12ADVABX4						
ASTRATWINTOP						
OPEL						
P2.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.						
KABRIO-LIMOUSINE						
70/220*2003/76B						
BURO 4						
BENZIN						
0001	0462	01598				
F.1/P.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1940*7.2/8.2:BEI ANRANGESS						
RIBB 1050*0.1:1200 BIS 104 STEIG.*GW.ANK LT.AKTG*						



Bestätigung Service-Intervalle

Haupt-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 15.06.2011
km-Meilen-Stand: 152.179

Zwischen-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 15.12.2015
km-Meilen-Stand: 178.200

Haupt-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 09.05.2016
km-Meilen-Stand: 80.913

Zwischen-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 18.05.2017
km-Meilen-Stand: 88.977

Zwischen-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 02.06.2020
km-Meilen-Stand: 95.606

AUTO FICHT
Industriestraße 60 b
90537 Feucht
Telefon 09128/12211
Telefax 09128/12277

Bestätigung Service-Intervalle

Haupt-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 15.06.2011
km-Meilen-Stand: 152.179

Zwischen-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 15.12.2015
km-Meilen-Stand: 178.200

Haupt-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 09.05.2016
km-Meilen-Stand: 80.913

Zwischen-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 18.05.2017
km-Meilen-Stand: 88.977

Zwischen-Inspektion¹ (siehe Seite 20)
Datum: 02.06.2020
km-Meilen-Stand: 95.606

AUTO FICHT
Industriestraße 60 b
90537 Feucht
Telefon 09128/12211
Telefax 09128/12277



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)