



Skoda Octavia Elegance

EZ 11/2009 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 171.593km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Elegance [DE - LimS5 1.9 TDI EU4, Elegance DPF, 2009 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN TMBBS61ZXA2056102	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.593km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 169.631km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Reifen Porrös Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	180 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Maxi-DOT Display

- | | |
|--|---|
| • Maxi-DOT Display | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box) |
| • Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI DPF | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE |
| • Plus-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Abbiegelicht | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Heckscheibenwischer |
| • Laderaumboden variabel | • Metallic-Lackierung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











The image shows a complex historical document, possibly a military order or administrative record from the mid-20th century. It is heavily annotated with stamps and handwritten text.

- Top Left:** A rectangular stamp with the word "DEKRA" and the date "18.05.1945". Below it, another stamp reads "DEKRA" and "19.05.1945".
- Top Center:** A circular seal with a portrait of a man, likely a leader or official, surrounded by text.
- Top Right:** A rectangular stamp with the word "DEKRA" and the date "18.05.1945". Below it, another stamp reads "DEKRA" and "19.05.1945".
- Middle Left:** A large circular seal with a portrait of a man, surrounded by text. Below it, a rectangular stamp reads "DEKRA" and "18.05.1945".
- Middle Center:** A rectangular stamp with the word "DEKRA" and the date "18.05.1945". Below it, another stamp reads "DEKRA" and "19.05.1945".
- Middle Right:** A rectangular stamp with the word "DEKRA" and the date "18.05.1945". Below it, another stamp reads "DEKRA" and "19.05.1945".
- Bottom Left:** A rectangular stamp with the word "DEKRA" and the date "18.05.1945". Below it, another stamp reads "DEKRA" and "19.05.1945".
- Bottom Center:** A rectangular stamp with the word "DEKRA" and the date "18.05.1945". Below it, another stamp reads "DEKRA" and "19.05.1945".
- Bottom Right:** A rectangular stamp with the word "DEKRA" and the date "18.05.1945". Below it, another stamp reads "DEKRA" and "19.05.1945".

The document is written in German and includes various dates and names. The text is partially obscured by the stamps and handwritten marks. The overall appearance is that of a formal, official document from the mid-20th century.

01. (Ggf.) Steuerkennung oder nationale Codekennung (g): Belgien 10 Dänemark 11 Deutschland 12 Estland 13 Finnland 14 Frankreich 15 Griechenland 16 Irland 17 Italien 18 Letland 19 Litauen 20 Luxemburg 21 Malta 22 Niederlande 23 Österreich 24 Polen 25 Portugal 26 Rumänien 27 Slowakei 28 Spanien 29 Schweden 30 Slowenien 31 Tschechien 32 Ungarn 33 Vereinigtes Königreich 34		02. KZ 1, wurde als 05 Güter angegeben No. 02: 10665 115 9196LJLST 17, 41 20540 R17 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R18 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R19 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R20 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R21 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R22 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R23 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R24 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R25 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R26 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R27 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R28 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R29 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R30 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R31 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R32 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R33 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R34 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R35 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R36 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R37 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R38 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R39 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R40 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R41 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R42 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R43 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R44 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R45 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R46 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R47 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R48 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R49 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R50 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R51 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R52 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R53 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R54 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R55 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R56 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R57 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R58 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R59 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R60 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R61 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R62 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R63 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R64 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R65 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R66 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R67 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R68 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R69 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R70 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R71 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R72 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R73 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R74 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R75 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R76 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R77 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R78 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R79 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R80 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R81 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R82 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R83 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R84 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R85 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R86 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R87 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R88 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R89 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R90 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R91 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R92 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R93 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R94 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R95 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R96 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R97 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R98 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R99 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R100 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R101 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R102 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R103 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R104 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R105 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R106 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R107 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R108 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R109 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R110 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R111 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R112 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R113 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R114 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R115 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R116 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R117 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R118 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R119 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R120 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R121 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R122 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R123 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R124 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R125 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R126 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R127 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R128 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R129 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R130 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R131 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R132 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R133 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R134 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R135 0131 M4LJLST 17, 41 20540 R136 0131 M4	
---	--	---	--

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)