



Opel Corsa Edition

EZ 04/2023 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 62.844km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Edition, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHNEKP4046756	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.844km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 40.402km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Edition
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Original Fahrzeug Farbe: PEPERONCINO RED
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|---|--|
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Parkpilotsystem hinten | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









6 Servicebestätigung		Service		Service	
Service:	☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service:	☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service:	☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum:	10.03.25 km 40402	Datum:	km	Datum:	km
Motoröl:		Motoröl:		Motoröl:	
Qualität:	B7A 2290	Qualität:		Qualität:	
Viskosität:	5 W- 30	Viskosität:	W-	Viskosität:	
Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit:	°C	Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit:	°C	Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit:	°C
Ja Nein		Ja Nein		Ja Nein	
☒ Batterie (Funkfernbedienung)		☐ Batterie (Funkfernbedienung)		☐ Batterie (Funkfernbedienung)	
☒ Innenraumluftfilter		☐ Innenraumluftfilter		☐ Innenraumluftfilter	
☒ Luftfiltereinsatz		☐ Luftfiltereinsatz		☐ Luftfiltereinsatz	
☒ Keilrippenriemen		☐ Keilrippenriemen		☐ Keilrippenriemen	
☒ Zahnriemen		☐ Zahnriemen		☐ Zahnriemen	
☒ Kraftstofffilter		☐ Kraftstofffilter		☐ Kraftstofffilter	
☒ Getriebeöl		☐ Getriebeöl		☐ Getriebeöl	
☒ Bremsflüssigkeit		☐ Bremsflüssigkeit		☐ Bremsflüssigkeit	
☒ Reifenreparaturset		☐ Reifenreparaturset		☐ Reifenreparaturset	
☒ Bremsbeläge vorn / hinten		☐ Bremsbeläge vorn / hinten		☐ Bremsbeläge vorn / hinten	
☒ Zündkerzen		☐ Zündkerzen		☐ Zündkerzen	
☒ Kraftstoffzusatz		☐ Kraftstoffzusatz		☐ Kraftstoffzusatz	
☒ Ionenfilterelement		☐ Ionenfilterelement		☐ Ionenfilterelement	
☒ Kühlmittel Brennstoffzelle		☐ Kühlmittel Brennstoffzelle		☐ Kühlmittel Brennstoffzelle	
AUTOHAUS DRESDEN Technische Serviceleistungen OPEL - CHEVROLET - ISUZU Zur Wettewurde 40 - 0109 Dresden		Autorisierter Service Partner Stempel und Unterschrift		Autorisierter Service Partner Stempel und Unterschrift	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)