



Kia Ceed GT-Track

EZ 08/2016 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 104.307km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed GT-Track [DE - LimS5 1.6 T-GDi EU6, GT-Track, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN U5YHP514AGL261154	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.307km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.245km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Oxidationsschäden,

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fzg. hat einen Motorschaden laut Einlieferer;; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Ausstattung GT
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Bordcomputer
- Bremssättel Rot
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Endschalldämpfer Sportausführung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Adaptives Kurvenlicht
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten, 4 Sensoren
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernentriegelung Tankklappe
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
• Frontschürze Wagenfarbe	• Fußmatten
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäcksicherungsnetz	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter
• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer	• Handbremshebel Leder
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckdiffusor
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
• Heckschürze Wagenfarbe	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Luftausströmer im Fond mitte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Mittelkonsole Klavierlack-Optik
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
• Multifunktion für Lenkrad	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Navigations-Paket	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Aluminium
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Schließ-/Startsystem Smart-Key
• Seitenairbag	• Seitenschweller Wagenfarbe
• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Teilleder	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze	• Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Xenon-Scheinwerfer
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Mittelkonsole Alu-Optik
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)	• Rückfahrkamera




Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Alle vorhandenen Schlüssel

an Team Fahrzeug werden zum Zeitpunkt der Untersuchung folgende Mängel festgestellt:

(1) Defekte: Ölwanne Mängel (2) HU-Plakette: Zugelassen (3) Nächste Untersuchung spätestens bis: 03/2028

(V) Verantwortliche Person: Nikola Kreis (00301447)
 Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Idr. +4915128876441

Seitenzahl: 1 von 2 Unterschrift: P.28.107.2108 P. 1 Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
 501 - Vorderachse-Achskörper/Aufhängung/Gabel, Querlenkerbuchsen rechts/links - beginnende Abreibung von der Hülse

Masswerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsenanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	231	225	2,6	456	440	43,2	88	73,5010	51,8
2	145	129	11,1	274	255	72	140	26,4990	18,2

Masswerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	125	100	12,8	234	Ja

Abbr. FBA 12,5 %

Eintragshinweis: - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug
 - eingetragen in Euro
 - eingetragen nach Nr. 1 Abs. 1a Nr. 6 VStG

Seitenzahl: 1 von 2

The image shows a German passport and a flight ticket. The passport is on the left, and the flight ticket is on the right. The passport cover is visible, showing the German coat of arms and the text 'Bundesrepublik Deutschland'. The flight ticket is from Lufthansa and includes a date of 19.08.2014.

Information zum Wartungsintervall

Ab dem auf Seite 2 genannten Datum des Garantiebeginns
fällt das Fahrzeug zur Wartungintervallzeit an.

Inspektion alle 30.000 km oder 24 Monaten

Ölwechsel alle 30.000 km oder 12 Monaten

Karosserieinspektion alle 30.000 km oder 24 Monaten

je nachdem, was zuerst eintritt.

aktuelle Inspektionsintervalle finden Sie unter www.kia.com/oc unter der Rubrik Service/Serviceintervalle

KIA KIA MOTORS
Autobaas Zander GmbH
Postfach 1
Telefon +49 226 208 22 00
Telefax +49 226 208 22 00
E-Mail info@autobaas-zander.de
56218 Mülheim-Kärlich
2633

14.11.2016
Ausliefernder Kia-Wertragshändler (Dr.)


14.11.2016 Petra Dießenbauer
Kunde, Datum, Unterschrift

Service – Inspektion

Mit Abstemperung bestätigt die Wartungsführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion	Inspektion
PS <u>15000</u> km	oder nach _____ km
Datum: <u>13.07.12</u> Monat/Jahr	oder nach _____ Monat/Jahr
km-Stand: <u>102318</u>	Datum: _____
☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl	km-Stand: _____
Öl-Bezeichnung/Viskosität: <u>5W30</u>	☐ Shell-Öl ☐ anderes Öl
	Öl-Bezeichnung/Viskosität: _____
Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐	Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐
Bremsflüssigkeit ☐ ☒	Bremsflüssigkeit ☐ ☐
Klimaanlagenwartung ☐ ☒	Klimaanlagenwartung ☐ ☐
Kühlfülligkeit ☐ ☒	Kühlfülligkeit ☐ ☐
Zahnrinnen mit Sperrnöl ☐ ☒	Zahnrinnen mit Sperrnöl ☐ ☐
Wartung nach Gasanlagen ☐ ☒	Wartung nach Gasanlagen ☐ ☐
Wartungssplan durchgeführt ☐ ☒	Wartungssplan durchgeführt ☐ ☐
KIA MOTORS Aufhaus Schneider GmbH Buchsenerstr. 10, D-26556 ESB 55510 Kistein Unterschrift: <u>2991</u> nächster Termin in <u>15000</u> km oder nach <u>12</u> Monat/Jahr	
Werkstättstempel Unterschrift: _____ nächster Termin in _____ km oder nach _____ Monat/Jahr	

In Kistein, nach Kundenvorgabe



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)