



## Hyundai i30 Trend

EZ 08/2020 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 30.008km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                              |                                                                        |                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Hyundai                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>i30 Trend [DE - LimS5 1.4 T-GDI EU6d-T, Trend (OPF), 2018 - 2020] |                                                                        |                                                               |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>TMAH3513GLJ127951                                                                     | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>30.008km                           |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                             | Leistung<br>140 PS (103 KW)                                            | Kraftstoff<br>Benzin                                          |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                                               |
| Hubraum<br>1.353 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                       | Letzter Service<br>29.294km                                            | Letzter Service am<br>06/2026                                 |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                   | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe                             |
| EZ<br>08/2020                                        | Farbe<br>Grau                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                                               |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                                               |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>139g/km (WLTP)<br>125g/km (NEFZ)                                           |                                                                        | Kraftstoffverbrauch<br>6.1l/100km (WLTP)<br>5.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)

Rost, Kerben



(5 mm)

Kerben



(8 mm)



(8 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 115                                                                                     | Beifahrertür             | 125                      |
| Kotflügel vorne links   | 175  | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 115                                                                                     | Türe hinten rechts       | 125                      |
| Seitenteil hinten links | 120                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | 140                                                                                     | Heckklappe               | 135                      |
| Dach                    | 125                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

- |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Getränkehalter vorn                                     | • Heckscheibe heizbar                                     |
| • Hochtöner                                               | • Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll                    |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                         | • Karosserie: 5-türig                                     |
| • Klimaanlage                                             | • Kopf-Airbag-System                                      |
| • Kopfstützen hinten verstellbar                          | • Kühlergrill mit Chromrand                               |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                       | • Lenkrad heizbar                                         |
| • Lenkrad mit Schaltwippen                                | • Leseleuchte                                             |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter                | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TGDI KAT                        |
| • Motorhaubenisolierung                                   | • Nebelscheinwerfer                                       |
| • Otto-Partikelfilter (OPF)                               | • Radioempfang digital (DAB+)                             |
| • Reifen-Reparaturkit                                     | • Reifendruck-Kontrollsystem                              |
| • Rückfahrkamera                                          | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                          |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP               | • Seitenairbag vorn                                       |
| • Servolenkung                                            | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar                  |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                        | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                       |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                           | • Sitzheizung vorn                                        |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                  |
| • Start/Stop-Anlage                                       | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum            |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                                   | • Tagfahrlicht LED                                        |
| • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)                      | • Türgriffe außen Wagenfarbe                              |
| • Türgriffe innen verchromt                               | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss                        |
| • Verglasung getönt                                       | • Wegfahrsperre (elektronisch)                            |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   | • Zündschloss beleuchtet                                  |
| • 3. Bremsleuchte                                         | • Einparkhilfe hinten                                     |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach                            | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                            | • Lenkrad (Leder)                                         |
- Original Fahrzeug Farbe: MICRON/PEPPER GREY



## Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos

















| 15.000-km-Wartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000-km-Wartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45.000-km-Wartung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Schlechte Luft nach 15.000 km Fahrtleistung oder nach 1 Jahr, je nachdem, ab wann der Ölwechsel durchgeführt bzw. die Wartung des Fahrzeuges liegt. Angabe in der Wartungs-Checkliste, je nachdem was zuerst eintritt.</p> <p>Kundenstand: <u>24.08.21</u><br/>Datum:</p> <p><b>HYUNDAI</b> 2240<br/>Autohaus Heinz Johann GmbH<br/>Am Eichenholz 13<br/>42897 Remscheid<br/>Telefon 021 01-89 00 00</p> <p>Es wird bestätigt, dass die Wartung fahrgerecht nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.</p> <p><b>Nächster Service:</b><br/>15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.</p> <p>Kundenstand: <u>15.000</u><br/>oder Datum: <u>24.08.22</u></p> | <p>Schlechte Luft nach 30.000 km Fahrtleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.</p> <p>Kundenstand: <u>45</u> <u>26.06.22</u><br/>Datum:</p> <p><b>HYUNDAI</b> 2240<br/>Autohaus Heinz Johann GmbH<br/>Am Eichenholz 13<br/>42897 Remscheid<br/>Telefon 021 01-89 00 00</p> <p>Es wird bestätigt, dass die Wartung fahrgerecht nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.</p> <p><b>Nächster Service:</b><br/>30.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.</p> <p>Kundenstand: <u>15.000</u><br/>oder Datum: <u>24.08.23</u></p> | <p>Schlechte Luft nach 45.000 km Fahrtleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.</p> <p>Kundenstand: <u>6433</u> <u>01.09.2023</u><br/>Datum:</p> <p><b>HYUNDAI</b> 130<br/>Autohaus A. K. Knecht<br/>Kaiser-Jung<br/>46477 Gelsenkirchen<br/>Tel. 021 95 18 00<br/>Ausgabe: 13.09.2023</p> <p>Es wird bestätigt, dass die Wartung fahrgerecht nach Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.</p> <p><b>Nächster Service:</b><br/>45.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.</p> <p>Kundenstand: <u>81433</u><br/>oder Datum: <u>04.10.24</u></p> |

Achtung: Als Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung festsetzen. Das weitere ist die Betriebsanweisung auf Seite 7 zu beachten!  
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt: Shell



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Rost, Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)