



Skoda Karoq Style

EZ 11/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 125.562km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6, Style, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJP7NUXJ5009085	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.562km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.649km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	233 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	278 	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mythos Glossy black (Piano Black)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leseleuchte	• Maxi-DOT Farbdisplay
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI	• Multifunktionsanzeige
• Netzprogramm im Kofferraum	• Notrufsystem
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2638 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Zentralverriegelung
• Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung	• Phonebox
• Induktionsladeschale für Smartphone	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE	



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Scheinwerfer LED
• Sitzlehne vorn rechts klappbar	• Sitzsystem im Fond (Varioflex)
• Leuchtweitenregelung	• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Tagfahrlicht LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.11.17	M 8004	M ASH001004	2	M 01	28	85	/5000	M 187
M1	M AC		4382-4496	M				1841
THB JP7NUXJ5009085	M	0	1603	1624	M			1340
SKODA					M	75		
NU			121	M	1886			1886
ACCH2JXG			960	M	970			
NFM6FM6AJ0185628			960	M	970			
			73	M	3750			69
			1200	M	660	M	5	M
KAROD			215/50 R18		92W			
SKODA (CZ)			215/50 R18		92W			
Pz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.								
Kombi Limousine								
715/2007*2016/646W								
EURO6:W:PI/GI:M:NI I								
Benzin								
0001	M	36W0	M	999				
7.2/8.2: +10 b. Antriebsbetrieb techn. zul. Ges-Masse d. Zug								
Kombination: 3086kg*kw, PKW lt. EGT*								

DEKRA
nachste HU
2025
nachste HU
2025

**Landkreis Oder-Spree
Amt für Straßenverkehr
und Ordnung - LA**

ZBI 269

Grundbesitzbescheinigung
Grundbesitzbescheinigung
Grundbesitzbescheinigung

G174116

GB102700

Grundbesitzbescheinigung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Schweller links (Delle)