



Renault Scenic Dynamique

EZ 08/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 123.821km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Dynamique [DE - Van5 1.5 dCi 110 FAP EU5, Dynamique, (Facelift) 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN VF1JZ140647550114	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.821km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(8 mm)



(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	410 
Motorhaube	120	Heckklappe	225 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Türfangband Fahrertür verschlissen

Zusatzinformationen

Motorlampe leuchtet. Laut Vorbesitzer handelt es sich um ein Airbagkabel unter dem Beifahrersitz, welches defekt oder nicht richtig sitzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Family-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU | • Parkbremse elektrisch |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff | • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Variomodul |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Wegfahrsperre |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Confort-Paket |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Luftdüsen im Fond |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem Carminat TomTom |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)