



Mercedes-Benz CLA 200

EZ 12/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 74.532km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 99***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 200 [DE - Kb5 CLA 200 EU6, AMG Line, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179431N462959	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.532km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 39.369km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)


(6 mm)
Kratzer


(6 mm)
Anderer Schaden


(7 mm)
Kratzer, Anderer Schaden


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Geräuschkaplung unten vorn gebrochen; Motorraumkapselung Tierverbiss;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|--|
| • Klimaanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Modellpflege mit Code |
| • Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • AMG-Optic-/Styling-Paket 1 |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Kühlergrill Diamant-Optik |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Sportsitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa | • Sport-Fahrwerk |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Tempomat |
| • Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Panorama-Schiebedach | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Smartphone integriert | • TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll) |
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Sitzheizung vorn |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: CLA 250
Einfahrleistung: 01.12.2018
FIN: W20117M421N4621959

Nächster Service	12.2021	64.000 km
Bitte beachten Sie die empfohlenen Intervalle sowie die Wartung, Ölwechsel, Service und Serviceintervallintervalle zur Gewährleistung des optimalen Service.		
Serviceintervall 4		
Mercedes-Benz	Russ & Janetz GmbH Bismarckstrasse 12 Erfurt	Datum: 30.12.2020 Reg. Auftr. Nr.: 12.12.2020 Laufleistung: 30.000 km
Durchgeführter Service	Service B 30000 2 Tage 30.000 km	Zusatzarbeiten Leichtöl ersetzt ☒ Zündkerzen erneuert ☒ Motor Öl- und Filterwechsel ☒ Bremsflüssigkeit erneuert ☒
Öqualitäts/Volumen	Motor Öl 229.5 229.5	Wie zum nächsten fälligen Service Mercedes-Benz Mobilie ☒ Garantie gegen Durchschmutzung ☒
Serviceintervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	Eingetragen ☒	Zusatzarbeiten Durchgeführt ☒

Dieser Dokument ist eine elektronische Kopie und ist gültig.
Druckdatum: 12.12.2020 Seite 1

Servicebericht 3

Mercedes-Benz	Russ & Janetz GmbH Bismarckstrasse 12 Erfurt	Datum: 18.01.2020 Reg. Auftr. Nr.: 18.01.2020 Laufleistung: 127.000 km
Durchgeführter Service	Service A 30000 1.0 Tage 127.000 km	Zusatzarbeiten Motor Öl- und Filterwechsel ☒ Wie zum nächsten fälligen Service Mercedes-Benz Mobilie ☒ Garantie gegen Durchschmutzung ☒
Öqualitäts/Volumen	Motor Öl 229.5 229.5	Serviceintervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG Eingetragen ☒
Zusatzarbeiten	Durchgeführt ☒	

Druckdatum: 18.01.2020 Seite 1

Servicebericht 2

Mercedes-Benz	Russ & Janetz GmbH Bismarckstrasse 12 Erfurt	Datum: 03.01.2019 Reg. Auftr. Nr.: 03.01.2019 Laufleistung: 20.000 km
Durchgeführter Service	Service B 30000 2 Tage 30.000 km	Zusatzarbeiten Motor Öl- und Filterwechsel ☒ Bremsflüssigkeit erneuert ☒
Öqualitäts/Volumen	Motor Öl 229.5 229.5	Wie zum nächsten fälligen Service Mercedes-Benz Mobilie ☒ Garantie gegen Durchschmutzung ☒
Serviceintervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG	Eingetragen ☒	Zusatzarbeiten Durchgeführt ☒

Druckdatum: 03.01.2019 Seite 1

Servicebericht 1

Mercedes-Benz	Russ & Janetz GmbH Bismarckstrasse 12 Erfurt	Datum: 12.12.2017 Reg. Auftr. Nr.: 12.12.2017 Laufleistung: 121.127 km
Durchgeführter Service	Service A 30000 1.0 Tage 121.127 km	Zusatzarbeiten Motor Öl- und Filterwechsel ☒ Wie zum nächsten fälligen Service Mercedes-Benz Mobilie ☒ Garantie gegen Durchschmutzung ☒
Öqualitäts/Volumen	Motor Öl 229.5 229.5	Serviceintervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG Eingetragen ☒
Zusatzarbeiten	Durchgeführt ☒	

Druckdatum: 12.12.2017 Seite 1



Mercedes-Benz

Serviceintervalle		
Mercedes-Benz	Russ & Janetz GmbH Bismarckstrasse 12 Erfurt	Datum: 30.12.2020 Laufleistung: 30.000 km Service B
Mercedes-Benz	Russ & Janetz GmbH Bismarckstrasse 12 Erfurt	Datum: 18.01.2020 Laufleistung: 127.000 km Service A
Mercedes-Benz	Russ & Janetz GmbH Bismarckstrasse 12 Erfurt	Datum: 03.01.2019 Laufleistung: 20.000 km Service B
Mercedes-Benz	Russ & Janetz GmbH Bismarckstrasse 12 Erfurt	Datum: 12.12.2017 Laufleistung: 121.127 km Service A

Druckdatum: 12.12.2020 Seite 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Verfärbung



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Verfärbung



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Verfärbung



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)