



Nissan Note Visia

EZ 09/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 192.837km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Note Visia [DE - Van5 1.4 EU4, visia, (Facelift) 2007 - 2008]		
Kategorie Van	FIN SJNFAAE11U1309758	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.837km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 88 PS (65 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.386 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
Kratzer

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	110	Beifahrtür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten Weiß
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schutzleisten Stoßfänger
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 65 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer Klarglas
- Seitenairbag

- | | |
|--|---|
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------|
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher | • Klimaanlage |
| • Komfort-Paket | • MP3-Schnittstelle |
| • Metallic-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











30.09.2008	3144	ACAD0006 5	02	01	0065/05200	165
MI	AF		04083	-	1691	-
SJNFAR11U1309758		5	1550	-	001167	-
NISSAN			-	00050	-	-
E11			0150	001546	001546	
A			00827	00793	-	-
A01			00827	00793	-	-
			076	03900	072	
NISSAN NOTE			00945	0510	005	-
NISSAN EUROPE (F)			175/65R15	78R		
Fz.z.Pers.bef.b. 9 Spl.			175/65R15	78R		
Mehrzweckfahrzeug			grau		7	
70/220/EKC*2003/76/EC (B)			e11*2001/116*0268*04			
EURO 4			18.01.2008	K	GG925988	
Benzin			-			
0001	0462	01386				
DATUM FÜR EMISSIONSKLASSE: 30.09.2008*						

[illegible]

Stamm für weitere Nachforschungen empfohlen

1. Name: *Julia*

2. Geburtsdatum: *27.12.1977*

3. Geburtsort: *...*

4. Matrikelnummer: *...*

5. Familienname: *...*

6. Beruf: *...*

7. Wohnort: *...*

8. Telefon: *...*

9. E-Mail: *...*

10. Sonstige Angaben: *...*

11. Unterschrift: *...*

12. Datum: *...*

13. Ort: *...*

14. Unterschrift: *...*

15. Datum: *...*

16. Ort: *...*

17. Unterschrift: *...*

18. Datum: *...*

19. Ort: *...*

20. Unterschrift: *...*

21. Datum: *...*

22. Ort: *...*

23. Unterschrift: *...*

24. Datum: *...*

25. Ort: *...*

26. Unterschrift: *...*

27. Datum: *...*

28. Ort: *...*

29. Unterschrift: *...*

30. Datum: *...*

31. Ort: *...*

32. Unterschrift: *...*

33. Datum: *...*

34. Ort: *...*

35. Unterschrift: *...*

36. Datum: *...*

37. Ort: *...*

38. Unterschrift: *...*

39. Datum: *...*

40. Ort: *...*

41. Unterschrift: *...*

42. Datum: *...*

43. Ort: *...*

44. Unterschrift: *...*

45. Datum: *...*

46. Ort: *...*

47. Unterschrift: *...*

48. Datum: *...*

49. Ort: *...*

50. Unterschrift: *...*

51. Datum: *...*

52. Ort: *...*

53. Unterschrift: *...*

54. Datum: *...*

55. Ort: *...*

56. Unterschrift: *...*

57. Datum: *...*

58. Ort: *...*

59. Unterschrift: *...*

60. Datum: *...*

61. Ort: *...*

62. Unterschrift: *...*

63. Datum: *...*

64. Ort: *...*

65. Unterschrift: *...*

66. Datum: *...*

67. Ort: *...*

68. Unterschrift: *...*

69. Datum: *...*

70. Ort: *...*

71. Unterschrift: *...*

72. Datum: *...*

73. Ort: *...*

74. Unterschrift: *...*

75. Datum: *...*

76. Ort: *...*

77. Unterschrift: *...*

78. Datum: *...*

79. Ort: *...*

80. Unterschrift: *...*

81. Datum: *...*

82. Ort: *...*

83. Unterschrift: *...*

84. Datum: *...*

85. Ort: *...*

86. Unterschrift: *...*

87. Datum: *...*

88. Ort: *...*

89. Unterschrift: *...*

90. Datum: *...*

91. Ort: *...*

92. Unterschrift: *...*

93. Datum: *...*

94. Ort: *...*

95. Unterschrift: *...*

96. Datum: *...*

97. Ort: *...*

98. Unterschrift: *...*

99. Datum: *...*

100. Ort: *...*

101. Unterschrift: *...*

102. Datum: *...*

103. Ort: *...*

104. Unterschrift: *...*

105. Datum: *...*

106. Ort: *...*

107. Unterschrift: *...*

108. Datum: *...*

109. Ort: *...*

110. Unterschrift: *...*

111. Datum: *...*

112. Ort: *...*

113. Unterschrift: *...*

114. Datum: *...*

115. Ort: *...*

116. Unterschrift: *...*

117. Datum: *...*

118. Ort: *...*

119. Unterschrift: *...*

120. Datum: *...*

121. Ort: *...*

122. Unterschrift: *...*

123. Datum: *...*

124. Ort: *...*

125. Unterschrift: *...*

126. Datum: *...*

127. Ort: *...*

128. Unterschrift: *...*

129. Datum: *...*

130. Ort: *...*

131. Unterschrift: *...*

132. Datum: *...*

133. Ort: *...*

134. Unterschrift: *...*

135. Datum: *...*

136. Ort: *...*

137. Unterschrift: *...*

138. Datum: *...*

139. Ort: *...*

140. Unterschrift: *...*

141. Datum: *...*

142. Ort: *...*

143. Unterschrift: *...*

144. Datum: *...*

145. Ort: *...*

146. Unterschrift: *...*

147. Datum: *...*

148. Ort: *...*

149. Unterschrift: *...*

150. Datum: *...*

151. Ort: *...*

152. Unterschrift: *...*

153. Datum: *...*

154. Ort: *...*

155. Unterschrift: *...*

156. Datum: *...*

157. Ort: *...*

158. Unterschrift: *...*

159. Datum: *...*

160. Ort: *...*

161. Unterschrift: *...*

162. Datum: *...*

163. Ort: *...*

164. Unterschrift: *...*

165. Datum: *...*

166. Ort: *...*

167. Unterschrift: *...*

168. Datum: *...*

169. Ort: *...*

170. Unterschrift: *...*

171. Datum: *...*

172. Ort: *...*

173. Unterschrift: *...*

174. Datum: *...*

175. Ort: *...*

176. Unterschrift: *...*

177. Datum: *...*

178. Ort: *...*

179. Unterschrift: *...*

180. Datum: *...*

181. Ort: *...*

182. Unterschrift: *...*

183. Datum: *...*

184. Ort: *...*

185. Unterschrift: *...*

186. Datum: *...*

187. Ort: *...*

188. Unterschrift: *...*

189. Datum: *...*

190. Ort: *...*

191. Unterschrift: *...*

192. Datum: *...*

193. Ort: *...*

194. Unterschrift: *...*

195. Datum: *...*

196. Ort: *...*

197. Unterschrift: *...*

198. Datum: *...*

199. Ort: *...*

200. Unterschrift: *...*

201. Datum: *...*

202. Ort: *...*

203. Unterschrift: *...*

204. Datum: *...*

205. Ort: *...*

206. Unterschrift: *...*

207. Datum: *...*

208. Ort: *...*

209. Unterschrift: *...*

210. Datum: *...*

211. Ort: *...*

212. Unterschrift: *...*

213. Datum: *...*

214. Ort: *...*

215. Unterschrift: *...*

216. Datum: *...*

217. Ort: *...*

218. Unterschrift: *...*

219. Datum: *...*

220. Ort: *...*

221. Unterschrift: *...*

222. Datum: *...*

223. Ort: *...*

224. Unterschrift: *...*

225. Datum: *...*

226. Ort: *...*

227. Unterschrift: *...*

228. Datum: *...*

229. Ort: *...*

230. Unterschrift: *...*

231. Datum: *...*

232. Ort: *...*

233. Unterschrift: *...*

234. Datum: *...*

235. Ort: *...*

236. Unterschrift: *...*

237. Datum: *...*

238. Ort: *...*

239. Unterschrift: *...*

240. Datum: *...*

241. Ort: *...*

242. Unterschrift: *...*

243. Datum: *...*

244. Ort: *...*

245. Unterschrift: *...*

246. Datum: *...*

247. Ort: *...*

248. Unterschrift: *...*

249. Datum: *...*

250. Ort: *...*

251. Unterschrift: *...*

252. Datum: *...*

253. Ort: *...*

254. Unterschrift: *...*

255. Datum: *...*

256.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)