

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ074948





Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	29/11/2023	100068 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2021	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	2	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Van	1499 cc	Schaltgetriebe
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Diesel	6
Antriebsstrang	Vorderradantrieb (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
003	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen



005	Seitenwand / Links	Kratzer	Smart Repair
			
006	Stoßfänger / Vorne Lackiert : No	Kratzer	Ersetzen
			
007	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Wagenheber
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung




Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Motor / Defekt



Seitenwand / Links / Kratzer



Seitenwand / Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer