



Ford Mondeo Titanium

EZ 06/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 92.553km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Titanium [DE - Kb5 2.0 TDCi EU6, Titanium Start/Stopp, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WF0FXXWPCFGC81492	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.553km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(1 mm)

Kerben,
Kratzer

Vorne rechts



(1 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten links



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	270 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	220 	Heckklappe	240 
Dach	380 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Navi fährt nicht hoch

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR) + ABS	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Coming-Home-Lichtfunktion	• Dachreling (Aluminium)
• Doppelendrohr Auspuffanlage	• Einstiegschienen vorn
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Farbdisplay (10,1 Zoll)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	• Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
• Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel	• Fußraumleuchte vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• KeyFree-System
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik 2-Zonen

• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Leseleuchte vorn
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenschweller Wagenfarbe
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sportsitze
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen lackiert
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Farbdisplay für Bordcomputer	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Seitenairbag vorn
• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• Power KeyFree-Startfunktion
• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Frontscheibe heizbar
• Sitzheizung vorn	



Sonderausstattung

• Business-Paket 2	• Design-Paket 2
• Fußmatten Velours	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
• Metallic-Lackierung	• Raucher-Paket
• Sport-Fahrwerk	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Sound-System Premium	• 12 Lautsprecher
• Subwoofer	• Radioempfang digital (DAB)

• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• USB-Anschluss
• Ford SYNC 3 mit Navigation	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Parkpilotsystem hinten
• Rückfahrkamera	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Tagfahrlicht LED
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Tagfahrlicht	• KeyFree-System
• Power KeyFree-Startfunktion	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Heckklappenbetätigung elektrisch	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)