



Seat Ibiza Signo

EZ 11/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 252.672km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Signo		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6LZ3R047808	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 252.672km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2002	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	80
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Airbagkontrolle aktiv

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontspoiler
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Karosserie: 3-türig
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Alana
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsscheiben innenbelüftet
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kofferraumbeleuchtung

• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte (1)	• Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC PERLEFFECK 95
• Rücksitz geteilt	• Rücksitz klappbar
• Rücksitz klappbar	• Scheinwerfer H4
• Seitenairbag	• Seitenaufprallschutz
• Serviceintervallanzeige	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Stoßfänger lackiert
• Trommelbremsen hinten (200 mm x 40 mm)	• Türgriffe außen lackiert
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	




Sonderausstattung

• Batterie 60 Ah	• Generator 90 A
• Klimaautomatik	• Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BBY)
• Perleffekt-Lackierung	• Reifen 195/55 R15 ..V

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)