



Jaguar F-PACE Prestige AWD

EZ 03/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 192.563km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung F-PACE Prestige AWD [AT - SUV5 20d EU6, Prestige AWD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SADCA2BN6HA890920	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.563km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.898km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	135	Heckklappe	-
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremssättel grau lackiert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Premium-Velours
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black
- Jaguar 80 Watt Klangsystem
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Diesel KAT
- Nebelschlussleuchte integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Narvik Black
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radstand 2874 mm
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Taurus
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Valet-Funktion (Kofferraum / Handschuhfach)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmedämmend
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad

• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Bluetooth-Schnittstelle	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag vorn
• Stop-Start-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Heckleuchten LED	• Tagfahrlicht LED
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik
• Servolenkung elektronisch gesteuert	



Sonderausstattung

• Fußmatten	• Getränkehalter vorn mit Abdeckung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Lenkrad heizbar
• Scheibenrahmen Chrom	• Uni-Lackierung
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel heizbar
• Dachreling (Chrom)	• Frontscheibe heizbar
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzheizung vorn und hinten	• Navigationssystem InControl Touch inkl. Sprachsteuerung (JaguarVoice)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn	• Rückfahrkamera
• Nebelscheinwerfer	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)