



Smart forfour electric drive / EQ

EZ 04/2021 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 29.502km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 18\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                     |                                             |                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller<br>Smart                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>forfour electric drive / EQ [DE - LimS5 electric drive / EQ, EQ, (Facelift) 2019 - 2022] |                                             |                                     |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>W1A4530911Y254641                                                                                            | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>29.502km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                    | Leistung<br>56 PS (41 KW)                   | Kraftstoff<br>Elektrisch            |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                     |
| Hubraum<br>0 ccm                                     | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                              | Letzter Service<br>7.074km                  | Letzter Service am<br>-             |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>4                                                                                                          | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe   |
| EZ<br>04/2021                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                     |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                     |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                     | CO2-Emissionen<br>Unbekannt                 | Kraftstoffverbrauch<br>Unbekannt    |

Hochvoltbatterie

|                                                                                                                                         |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Batteriekapazität *                                                                                                                     | Ladezeit - Schnell * | Ladezeit - Normal * |
| 17,6 kWh                                                                                                                                | 0,4 h                | 6,0 h               |
| * Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. |                      |                     |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 140                      |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 160                      | Türe hinten rechts       | 150                      |
| Seitenteil hinten links | 150                      | Seitenteil hinten rechts | 150                      |
| Motorhaube              | -                        | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Modellpflege
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Volldach
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Verzurrlen Koffer-/Laderaum
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Audiosystem Smart
- Außentemperaturanzeige
- Cool & Audio-Paket
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Modellbezeichnung geändert
- Radioempfang digital (DAB)
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Rücksitz klappbar
- AUX-IN-Anschluss
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

- |                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz              | • Klimaautomatik                                          |
| • Knieairbag Fahrerseite                       | • Kopf-Airbag-System / Seitenairbag                       |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                   | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre |
| • Tagfahrlicht LED                             | • Getriebe für Elektrofahrzeug                            |
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor       |                                                           |



## Sonderausstattung

---

- |                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen                  | • Audiosystem Smart Media-System connect     |
| • Ausstattungs-Paket: Advanced                  | • Ausstattungs-Paket: Plus                   |
| • Handschuhfach abschließbar                    | • Kombiinstrument mit Farbdisplay            |
| • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen          | • Ladekabel mit Schukostecker                |
| • Ladekabel-Paket                               | • Laderaumabdeckung                          |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar               | • Reifen-Reparaturkit (Kompressor)           |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar              | • Smartphone integriert                      |
| • Tridion-Sicherheitszelle Weiß (Farbcode)      | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz | • Metallic-Lackierung                        |
| • Sitzheizung                                   | • AUX-IN-Anschluss                           |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth               | • Navigationssystem TomTom                   |
| • USB-Anschluss                                 | • Einparkhilfe hinten                        |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











Handwritten document, likely a vehicle registration or insurance form, featuring a grid layout with various fields and handwritten entries. The document includes a date stamp "01.06.2021" and a signature.

Smart EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Smart EG-Consistency Certificate) form. It includes fields for vehicle details, owner information, and a section for technical specifications. The form is dated 01.06.2021 and includes a signature.

Technical specifications and performance data form, likely a continuation of the Smart EG-Übereinstimmungsbescheinigung. It includes detailed tables for engine performance, emissions, and other technical parameters.



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)