



BMW 520 d

EZ 10/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 354.311km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Kb5 520 d EU6, DPF, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WBA5J31020D068793	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 354.311km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Kratzer	Kerben	vehicle.damage-label.porous	Kerben, vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	285 
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten

• Kopf-Airbag-System vorn	• Luftfederung Hinterachse
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
• Multifunktionsarmlehne im Fond	• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
• Niveauregulierung	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Reifenpannen-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Servolenkung Servotronic
• Sitze vorn teilelekt. verstellbar	• Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Alarmanlage	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem Professional	• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
• Comfort-Paket	• Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
• Dachreling schwarz	• Design- und Ausstattungslinie Luxury
• Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenausstattung: Edelholz Esche	• Innenausstattung: Edelholz Finline
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Metallic-Lackierung	• Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Nebelscheinwerfer LED
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC)
• Raucher-Paket	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Sicherheitssystem Active Protection
• Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Dakota mit Farbnaht	• Sitzheizung vorn

- Sitzheizung vorn

- Sprachbediensystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














08.10.2013	P10005	PAYD01364	2	1	135/4000	224
M1	AC	4907	1860			
WBA5J31020D068793	18	1462	1810	1810		
BMW		90				
5K		134	2385	2385		
5J31		1060	1420			
8A250000		1060	1420			
		78	3	73		
S20d		2000	750	5		
BAYER.MOT.WERKE.BMW		245/45 R18 96Y				
Fz z Pers bef b. 8 Spl.		245/45 R18 96Y				
Kombilimousine						
715/2007*143/2013T		SCHWARZ	9			
EURO6.T.CI. M. N1		a1*2007/46*0455*08				
Diesel		15.05.2013	K	XA307316		
0002	38TD	1995				
E 1/E 2: 2475 B ANHÄNGEBETRIEB*7 2/8 2: 1550 B ANHÄNGEBETRIEB						
BMW AHK LT EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *DATUM ZUR EMISS						
IONSKLASSE 08.10.2013*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Zentralverriegelung defekt



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Kofferraum Öffner defekt



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Kofferraum Öffner defekt



Heckklappe (Kratzer, Anderer Schaden): Kofferraum Öffner defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)