



Audi Q5

EZ 11/2009 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 294.202km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 86***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [AT - SUV5 2.0 TDI DPF EU4, 2008 - 2009]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R9AA041661	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 294.202km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 162.112km	Letzter Service am 02/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	80
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Seitenairbag hinten
- Skisack
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Frontscheibe Verbundglas
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: LAVAGRAU
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Design-Paket: Alcantara/Leder mit Sportsitzen |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Farbdisplay (6,5 Zoll) |
| • Fensterzierleisten schwarz | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, samtbraun / braun naturell erweitert |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Perleffekt-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer, Rost)




Fahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)