



Opel Astra Edition

EZ 09/2008 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 104.841km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - LimS5 1.4 EU4, Edition, (Facelift) 2007 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN W0L0AHL4888132157	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.841km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 104.405km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	760 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplungsgeber laut Einlieferer defekt ;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Komfort)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Raucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- | | |
|---|---|
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Check-Control-System |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: LICHTSILBER/SILVER LIGHTNING |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Audiobedienung am Lenkrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Separater Service
 Der Karoschutz-Service ist auch
 nach Ablauf der Jahresgarantie notwendig,
 um die Garantie gegen Durchrostung auf-
 zuerhalten.

Schäden
 Die Bezahlung der festgestellten Schäden
 erfolgt gegen gesonderte Berechnung.

Sind Katesse- oder Lackarbeiten not-
 wendig, müssen diese Arbeiten nach Opel-
 Vorgaben in einer Fachwerkstatt durchge-
 führt werden.

Die Bezahlung über solche Arbeiten er-
 folgt auf den nachfolgenden Seiten.

Fahrzeugpflege durch den Kunden
 Siehe Betriebsanleitung

Bestigungen
 Auf den Seiten 28 + 30 werden die durch-
 geführten Servicearbeiten für Ihr Fahrzeug
 mit Stempel und Unterschrift des Opel Part-
 ners Datum und Kilometerstand dokumen-
 tiert.

Korrosionsschutz-Service

19.06.24
 Zweifelt SW-40
 50994

NUK
 KATRES
 KARBONISCHES
 NACHBEARBEITEN
KFZ-Meisterbetrieb GmbH
 Industriemittelstr. 36 • 15370 Paretz (B)
 Tel. 03 34 39-177 4 4 • Fax 03 34 39-177 50

16.02.2025
 57845 km
 1-fache

NUK
 KATRES
 KARBONISCHES
 NACHBEARBEITEN
KFZ-Meisterbetrieb GmbH
 Industriemittelstr. 36 • 15370 Paretz (B)
 Tel. 03 34 39-177 4 4 • Fax 03 34 39-177 50

03.02.26 J-p.
 SW-30 - 1-fache

10.04.25 km

NUK
 KATRES
 KARBONISCHES
 NACHBEARBEITEN
KFZ-Meisterbetrieb GmbH
 Industriemittelstr. 36 • 15370 Paretz (B)
 Tel. 03 34 39-177 4 4 • Fax 03 34 39-177 50


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)