



Audi Q5

EZ 02/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 102.004km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R5EA078700	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.004km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.506km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Riss/Bruch, Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	1100 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	2000 
Motorhaube	60 	Heckklappe	60 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: „Thermofenster“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; „Höhenkorrektur“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, „Taxischaltung“ zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert

- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist)
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Licht- und Regensensor
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türarmlehnen beledert
- Assistenz-Paket
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Perleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sport-Fahrwerk S-line
- Standheizung mit Zeitschaltuhr
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

- | | |
|--|--|
| • Winterbereifung zusätzlich | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

Mikro 7307 5362		Mikro 6924		Mikro 80C5		Mikro 230T	
Bestung des Bauteils		Bestung des Bauteils		Bestung des Bauteils		Bestung des Bauteils	
Ein Stütz: 34261 Erzeugung best. Stütz:  123/38555 Auf. Datum: 1987/04/01 Techn. Stütz: 10440		Ein Stütz: 34951 Erzeugung best. Stütz:  123/38555 Auf. Datum: 1987/04/01 Techn. Stütz: 10440		Ein Stütz: 45769 Erzeugung best. Stütz:  123/22720 Auf. Datum: 1987/04/01 Techn. Stütz: 10440		Ein Stütz: 68075 Erzeugung best. Stütz:  123/22720 Auf. Datum: 1987/04/01 Techn. Stütz: 10440	
28.07.17		03.04.17		27.04.18		03.07.21	
Datum, Stempel des Fachbetriebs		Datum, Stempel des Fachbetriebs		Datum, Stempel des Fachbetriebs		Datum, Stempel des Fachbetriebs	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)