



Renault Kadjar Business Edition

EZ 05/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 80.986km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kadjar Business Edition [DE - SUV5 1.3 TCe 160 EU6d-T, Business Edition GPF, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RFE00462558139	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.986km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 159 PS (117 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	13 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling verchromt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Dachhimmel Grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket

• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Luftdüsen im Fond
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,3 Ltr. - 117 kW TCE
• Nebelscheinwerfer	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2646 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Tagfahrlicht LED	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Unterfahrschutz hinten	• Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.05.19	3333	BJV000082	2	01	117	75500	210
M1	AC		4449-4449			1836-1836	
VF1RFE00462558139	X		1598-1604			1437-1546	
RENAULT					75		
RFE			155		1918		1918
HF2			1025		1085		
NCBTA0525000			1025		1085		
			67		2565		67
KADJAR			1500		715		5
RENAULT (F)			215/65 R16 (98)H				
Fz.z.Pers.ber.b. 8 Sp1.			215/65 R16 (98)H				
KombiLimousine							
715/2007*2017/1347A0			BLAU/BLAU		5/5		
EURO6;WLTP;AG;PI/GI; M. N			02*2007/46*0475*16				
Benzin			18.12.18		K	FJ964598	
0001	35A0	1532					
WW.AHK LT. EGTG							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)