



Dacia Duster Prestige

EZ 11/2021 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 59.360km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Prestige [DE - SUV5 1.3 TCe 130 EU6d, Prestige 2WD GPF (EURO 6d), (Facelift) 2021 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1HJD20468300296	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 59.360km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.694km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	155	Heckklappe	145
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fensterheber vorne rechts defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket Plus
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Essential-Paket
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Look-Paket

• Look-Paket innen	• Modellpflege
• Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE KAT	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (GPF)	• Radstand 2673 mm
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Prestige
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Technik-Paket	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Unterfahrschutz Silber
• Wegfahrsperre mit Transponder	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Lenkrad (Leder-Optik)
• USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Mittelarmlehne vorn
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Außenspiegel silber	• Dachreling silber
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Türverkleidung Leder-Optik
• Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss
• Rückfahrkamera	



Sonderausstattung


• Klimaautomatik	• Metallic-Lackierung Iron Blau
• Technik-Paket Plus	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Kamerasystem Multiview

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












16.11.2021	3333	BKY000442	2	1	96/6000	193
M1	AC		4341		1804	
VF1HJD20468300296		5	1626 - 1687		1317 - 1382	
DACIA				75		
SR			141	1767	1767	
DHE2			950	985		
MF6UB350M000			950	985		
			78	3750	89	
DUSTER			1500	655	5	
RENAULT (F)			215/60 R17 96H A C1			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60 R17 96H A C1			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			BLAU		5	
EURO6,WLTP:AP,P/CI, M, N1 I			e2*2001/116*0323*65			
Benzin			29.07.2021			
0001	36AP	1332			GG076482	
TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION: 2967KG*						



KONTROLLNACHWEISE (146)

VFAHJD20468300296
VIN: 5MEJG 15993

Datum:	Kund-Beleg	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
Art der Arbeit: Wartung	8	Stempel  Autohaus S-K GmbH Lilienstraße 17 21629 Neu Wulst Tel: +49 40 700 150 - 3	1
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Kund-Beleg	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
Art der Arbeit: Wartung	8	Stempel  Autohaus S-K GmbH Lilienstraße 17 21629 Neu Wulst Tel: +49 40 700 150 - 3	2
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Kund-Beleg	Rechnungs-Nr.	Kunden-Nr.
Art der Arbeit: Wartung	8	Stempel  Autohaus S-K GmbH Lilienstraße 17 21629 Neu Wulst Tel: +49 40 700 150 - 3	3
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite			

8.10

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)