



Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Highline

EZ 09/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 211.368km
 Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
 Fahrzeugstandort: 41***
 Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan 4Motion Highline [DE - Bs5 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Multivan Highline, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZDH035736	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 211.368km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	220 
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armaturentafel Komfort
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chrom-Paket
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenraumfilter: Pollenfilter

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserievariante: Normaldach	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange	• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
• Leuchtweitenregelung	• Make-up-Spiegel links beleuchtet
• Make-up-Spiegel rechts beleuchtet	• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Radstand 3000 mm	• Regensensor
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch	• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder	• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zul. Gesamtgewicht 3,08 t	• Zuziehhilfe Schiebetür links
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Zuziehhilfe für Heckklappe



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• 2. Batterie 80 Ah
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Anzeige für Waschwasserstand
• Anzeige für Waschwasserstand	• Audio-Navigationssystem RNS 510
• Ausstattungs-Paket: Romantik-Travel	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Befestigungsschienen für Dachträger	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Bodenbelag: Kunststoff (vorn und hinten)	• Differentialsperre hinten
• Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe rechts
• Frontscheibe Dämmglas	• Fzg. ohne Multifunktionstisch
• Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Innenverriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren	• Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
• Lackierung: Perleffekt-Lackierung	• Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)


• Leuchtweitenregelung	• Multiflex-Board mit Polsterauflage
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente	• Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
• Panoramadach / Ausstelldach (Glas) elektr. betätigt vorn	• Raucher-Paket
• Regensensor	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben Dämmglas	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe	• Sound-System DYNAUDIO (digital)
• Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht	• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
• Xenon Doppelscheinwerfer	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)