



Volvo V40 Kinetik

EZ 12/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 179.316km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 90***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V40 Kinetik [DE - Kb5 D2 EU6, Kinetik, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN YV1MV74L0G2317497	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 179.316km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 177.321km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	160	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ventildeckeldichtung;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Handbremshebel Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Charcoal Anthrazit
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Make-up-Spiegel beleuchtet

- | | |
|---|--|
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Motor 2,0 Ltr. - 88 kW Diesel KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK SOLID (STONE) / Solid | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehnen klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn links neigungsverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Lorensberg Textil | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Textilfussmatten | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und
Türsicherung | • Überschlag-Schutzsystem |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 8 Lautsprecher | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Audio-Paket High Performance | • Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-
Wiedergabefunktion |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Farbbildschirm, 7 Zoll |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Hotspot (WLAN-Router integriert) |
| • Keyless-Start | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad (Leder) 3-Speichen | • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone
Interior Package CZIP) |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Türsicherungssystem hinten elektrisch | • USB-Schnittstelle |
- Volvo ON CALL

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)