



Volvo XC70 Momentum AWD

EZ 02/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 332.255km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC70 Momentum AWD [DE - Kb5 D4 DPF AWD EU5, Momentum, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN YV1BZ81A4E1193594	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 332.255km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 181 PS (133 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.400 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 320.237km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	225 	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Ölverbrauch 1 Liter auf 1000km;;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 8 Lautsprecher
• AUX-IN-Anschluss	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Audio-Paket High Performance
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Bordcomputer	• Dachreling
• Design-Paket	• Digitale Instrumentierung
• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)	• Einparkhilfe hinten
• Elektron. Traktionskontrolle	• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fahrwerk komfortabel ausgelegt	• Farbbildschirm, 5 Zoll
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten verchromt
• Freisprechanlage Bluetooth	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming

• Frontscheibe Verbundglas	• Frontscheibe heizbar
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Feather Line Aluminium
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen hinten umklappbar
• Kopfstützen vorn	• Kotflügelverbreiterung
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Lüfteranlage einfach	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,4 Ltr. - 133 kW Diesel KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: TWILIGHT BRONZE / Metallic
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturset
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank 3-teilig
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Schutzzierleisten seitlich
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Textilfussmatten	• USB-Schnittstelle
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Paket High Performance Multimedia	• Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
• Befestigungssystem im Gepäckraum	• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Business-Paket
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Farbbildschirm, 7 Zoll
• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Laderaum-Paket	• Licht-Paket

- | | |
|---|--|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Türsicherungssystem hinten elektrisch | • USB-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)