



BMW sDrive 16d Advantage

EZ 12/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 94.480km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 16d Advantage [AT - SUV5 sDrive 16d EU6d, Advantage, 2019 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAYK110705P82363	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.480km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.705km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (WLTP) 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP) 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Instrumententafel mit Kontrastnaht

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Laderaumboden faltbar
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Regensensor
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer LED	• Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Serien-Fahrwerk
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Remote Services	• Servolenkung Servotronic
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain)
• Tagfahrlicht LED	• Warndreieck
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Farbmonitor (8,8 Zoll)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Head-up-Display	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Spiegel-Paket	• Sportsitze vorn
• USB-Schnittstelle	• WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Datenausdruck aus der Genehmigungdatenbank	
für die Fahrzeug mit der Identifizationsnummer WBXN107059236J	
gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2546 (Verordnung über die Authentifizierung von Fahrzeugen)	
1	Wagen mit 0,000
2	Wagen mit 0,000
3	Wagen mit 0,000
4	Wagen mit 0,000
5	Wagen mit 0,000
6	Wagen mit 0,000
7	Wagen mit 0,000
8	Wagen mit 0,000
9	Wagen mit 0,000
10	Wagen mit 0,000
11	Wagen mit 0,000
12	Wagen mit 0,000
13	Wagen mit 0,000
14	Wagen mit 0,000
15	Wagen mit 0,000
16	Wagen mit 0,000
17	Wagen mit 0,000
18	Wagen mit 0,000
19	Wagen mit 0,000
20	Wagen mit 0,000
21	Wagen mit 0,000
22	Wagen mit 0,000
23	Wagen mit 0,000
24	Wagen mit 0,000
25	Wagen mit 0,000
26	Wagen mit 0,000
27	Wagen mit 0,000
28	Wagen mit 0,000
29	Wagen mit 0,000
30	Wagen mit 0,000
31	Wagen mit 0,000
32	Wagen mit 0,000
33	Wagen mit 0,000
34	Wagen mit 0,000
35	Wagen mit 0,000
36	Wagen mit 0,000
37	Wagen mit 0,000
38	Wagen mit 0,000
39	Wagen mit 0,000
40	Wagen mit 0,000
41	Wagen mit 0,000
42	Wagen mit 0,000
43	Wagen mit 0,000
44	Wagen mit 0,000
45	Wagen mit 0,000
46	Wagen mit 0,000
47	Wagen mit 0,000
48	Wagen mit 0,000
49	Wagen mit 0,000
50	Wagen mit 0,000
51	Wagen mit 0,000
52	Wagen mit 0,000
53	Wagen mit 0,000
54	Wagen mit 0,000
55	Wagen mit 0,000
56	Wagen mit 0,000
57	Wagen mit 0,000
58	Wagen mit 0,000
59	Wagen mit 0,000
60	Wagen mit 0,000
61	Wagen mit 0,000
62	Wagen mit 0,000
63	Wagen mit 0,000
64	Wagen mit 0,000
65	Wagen mit 0,000
66	Wagen mit 0,000
67	Wagen mit 0,000
68	Wagen mit 0,000
69	Wagen mit 0,000
70	Wagen mit 0,000
71	Wagen mit 0,000
72	Wagen mit 0,000
73	Wagen mit 0,000
74	Wagen mit 0,000
75	Wagen mit 0,000
76	Wagen mit 0,000
77	Wagen mit 0,000
78	Wagen mit 0,000
79	Wagen mit 0,000
80	Wagen mit 0,000
81	Wagen mit 0,000
82	Wagen mit 0,000
83	Wagen mit 0,000
84	Wagen mit 0,000
85	Wagen mit 0,000
86	Wagen mit 0,000
87	Wagen mit 0,000
88	Wagen mit 0,000
89	Wagen mit 0,000
90	Wagen mit 0,000
91	Wagen mit 0,000
92	Wagen mit 0,000
93	Wagen mit 0,000
94	Wagen mit 0,000
95	Wagen mit 0,000
96	Wagen mit 0,000
97	Wagen mit 0,000
98	Wagen mit 0,000
99	Wagen mit 0,000
100	Wagen mit 0,000



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)