



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 06/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 167.346km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW941733	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.346km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 162.724km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	150	Heckklappe	170 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)

• Kühlergrill im Stoßfänger verchromt	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: Indiumgrau Metallic	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2677 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen beleuchtet, vorn	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling silber	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Sitzheizung vorn	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED
• Tagfahrlicht LED	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Allradantrieb

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

- Winter-Paket



Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)

- Antennen-Diversity

- App-Connect

- App-Connect

- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit

- Gepäckraumboden höhenverstellbar

- Leseleuchten vorn und hinten LED

- Stoßfänger R-Line

- Top-Paket

- Dachspoiler R-Line

- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

- Metallic-Lackierung

- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten

- R-Line-Paket Exterieur

- Radlaufverbreiterung

- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)

- Audiosystem: CD-Player

- Business-Paket Premium mit Navigation

- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion

- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß

- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß

- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)

- Sprachsteuerungs-System

- Volkswagen Media Control

- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

- Einparkhilfe vorn und hinten

- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl

- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)

- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera

- Reifendruck-Kontrollsystem


- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)