



Opel Mokka Innovation Start/Stop

EZ 09/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 128.711km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation Start/Stop [DE - SUV5 1.6 D EU6, Innovation Start/Stop, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7EP8H4301562	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.711km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.193km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Andere: Schlechtes trag Bild von den Bremsscheiben hinten ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System

• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder)
• Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF	• Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
• Nebelscheinwerfer	• OnStar SOS Service
• Radstand 2555 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten schwarz
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	• Wegfahrsperrung
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Abbiegelicht	• Heckleuchten LED
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Mittelarmlehne vorn
• Armlehne vorn links	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)



Sonderausstattung

• Allwetter-/ Ganzjahresreifen	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Premium-Paket	• Standheizung
• Elektro-Paket	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Komfort-Paket	• Mittelarmlehne vorn
• Armlehne vorn links	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Winter-Paket	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	• Ergonomiesitz vorn links
• Ergonomiesitz vorn rechts	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









04.09.17	0035	BIS000237	2	01	81	/3500	181
M1	AF		4275			1781	
WOLJD7EP8H4301562	3		1658-1741			1524	
OPEL				75			
J-A			105	1883		1883	
JMYXFXX			1065	995			
C63D6X2Y88B			1065	995			
-			75	2625	70		
Mokka X			1500	500	5		
OPEL			215/55 R18 95H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55 R18 95H				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*2015/45W							
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I			BRAUN	8/-			
Diesel			e4*2007/46*0537*17				
0002	36W0	1598	21.04.17	K		EV366712	
WW.AHK Lt.EGTG*							

DEKRA
Hauptstadt HU
Sept 2024
Aufsichtsfahrzeug
02.09.2024
ZBI 199692170

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 09.09.2023

Kilometer: 119193

Motoröl: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐

Viskosität: 0-20

Gehörschutz: Kieferkugel ☐ °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funklenkbedingung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfilter

☐ Kettspannen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Ölwanne

☐ Getriebe

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reflektoren

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
Brenntag und Lohmeyer

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 09.09.2023

Kilometer: 119193

Motoröl: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐

Viskosität: 0-20

Gehörschutz: Kieferkugel ☐ °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funklenkbedingung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfilter

☐ Kettspannen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Ölwanne

☐ Getriebe

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reflektoren

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
Brenntag und Lohmeyer



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)