



BMW Basis

EZ 11/2015 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 151.209km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung Basis [DE - SUV5 EU6, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBSKW810900P68623	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.209km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 575 PS (423 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 4.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.877km	Letzter Service am 09/2018
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 263g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 11.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	370 	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Meldung: Fahrwerk prüfen ;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Drivelogic (8-Stufen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsanlage: Compound - Hochleistungs-Bremssystem (Bremsättel Blau)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten

• Head-up-Display	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Heckleuchten LED	• Heckspoiler (M-Technic)
• Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung Merino Feinnarbe	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Instrumententafel lederbezogen	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar	• Licht- und Regensensor
• Licht-Paket	• Luftauslass (Air Breather) mit Zierblende
• M Drive (Fahrprofilauswahl)	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 4,4 Ltr. - 423 kW V8 32V
• Nebelschlussleuchte(n)	• Nichtraucher-Paket
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2933 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic M-Technic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Sport-Fahrwerk (M-Technic)	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Blinkleuchten LED
• Innen- und Neigungsmelder	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Merino (erweiterter Umfang)
• Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)	• Ambiente-Beleuchtung
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Fußraumbeleuchtung hinten
• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten	• Leseleuchten vorn
• Leseleuchten hinten	• Nebelscheinwerfer LED
• Abbiegelicht	• Tagfahrlicht
• Adaptives Kurvenlicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Fahrdynamik-Control	• Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
• Luftfederung Hinterachse	• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Aktive Sitzbelüftung vorn | • Dachhimmel Alcantara / Anthrazit |
| • Dachreling Hochglanz Shadow-Line | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Innenausstattung: Individual Interieurleisten Pianolack |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • M Multifunktionssitze vorn |
| • Navigations-Paket ConnectedDrive | • Rückfahrkamera |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sicherheitssystem Active Protection |
| • Soft-Close-Automatik für Türen | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Standheizung |
| • Surround-Kamerasystem (Surround View) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)