



Volkswagen Caddy Trendline

EZ 04/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 110.460km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Trendline [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Trendline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZDX114646	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.460km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.223km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	147
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antenne Außenspiegel links
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Laderaumabdeckung
- Lautsprecher (4)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole

- | | |
|--|---|
| • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI | • Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic |
| • Radstand 2681 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitz geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schiebetür links | • Schiebetür rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Einparkhilfe hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Klimaanlage Climatic | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Radvollabdeckungen / Radzierblenden |
| • Raucher-Paket | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

1	Anzahl der Achsen (Länge)	2 - 3			
3	Arbeitsbreite (Anzahl der Achsen) + Anzahl der Achsenpaare, Verteilung der Achsenpaare	1 - 10			
4	Radknoten (Anzahl)	2001			
4.1	Arbeitsbreite (Anzahl)	2001			
5	Länge (Anzahl)	4000			
6	Breite (Anzahl)	1794			
7	Höhe (Anzahl)	1000			
12	Material des Gehäuses (Farbgebung)	1000			
13	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
14	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
15	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
16	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
17	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
18	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
19	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
20	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
21	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
22	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
23	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
24	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
25	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
26	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
27	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
28	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
29	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
30	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
31	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
32	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
33	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
34	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
35	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
36	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
37	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
38	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
39	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
40	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
41	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
42	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
43	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
44	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
45	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
46	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
47	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
48	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
49	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			
50	Technische Zeichnung (Farbgebung)	1000			

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden)