



BMW xDrive 20 d

EZ 04/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 157.475km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWY310400F31592	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.475km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 143.543km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	245 	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	220 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket

- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Radstand 2810 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Parkbremse elektrisch
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrdynamik-Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Edelholz Finline
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktion für Lenkrad
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Audio-Navigationssystem Professional
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrdynamik-Control
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- Leseleuchten hinten
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Panoramadach (Glas)
- Rückfahrkamera (Top View)
- Service-System: ConnectedDrive Services

- | | |
|---|--|
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Paket M / M-Technic | • Sportliche Fahrwerksabstimmung |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht LED | • Universal-Garagentoröffner |
| • Variable Sportlenkung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













02.04.2014	0005	ACU00074 1	02	02	0135/04000	210
M1	AC		-	04648	-	1881
WBAWY310400F31592	5		-	1661	-	001800
BMW			-	00100	-	
X3			0147	002315	002315	
WY31			01080	01305	-	
5A05000A			01080	01305	-	
			078	03000	074	
X3 XDRIVE20D			02400	0750	005	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/60 R17 99V			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/60 R17 99V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*459/2012J			SCHWARZ	9		
EURO5:J:PI/CI: M, N1 I			e1*2007/46*0512*10			
DIESEL			19.06.2013	K	E5519194	
0002	35J0	01995				
F.1/F.2: 2415 B.ANHÄNGEBETRIEB*7,2/8.2: 1460 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*SOMMER- UND WINTERBEREIFUNG NUR						
AUF GUB- ODER SCHMIED-IM RAD*STUFE PM 5 AB TAG ERSTE						
UL. *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.04.2014*STUFE PM5.A						
B.02.04.2014*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Anderer Schaden): Verschleiß



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)