CarOnSale

Opel Insignia Sports Tourer SW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	133.988km	179 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia Sports Tourer SW	KATEGORIE Kombi
FIN W0LGM8EBXD1113755	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.988km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.189km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstiegsleuchten
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design
- Komfortsitze vorn
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,6 Ltr. - 132 kW 16V Turbo
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung hydraulisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sicht-Paket
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Lenkrad heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Sitz-Komfort-Paket 2
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Tagfahrlicht
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Audio-Navigationssystem SD Navi 900
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fußmatten Gummi
- Media-Paket Europa Active
- Park-Assistent
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Parkpilotsystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WOL0M8EBXD1113755

CarOnSale










BACK
AUTO


Navigation nicht bereit
Es ist keine Navigations SD-Karte eingelegt.

AUDIO
NAV
BACK


6 Servicebestätigung


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren


OPEL INSIGNIA


07.06.2013
WOLGM6EBXD1113755
OPEL
Insignia Sports Tourer SW
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
grau
22.02.2013
ED944790


ED944790

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)