



Skoda Fabia Active

EZ 12/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 143.965km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Active [DE - Kb5 1.0 MPI EU6, Active Green tec, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJB6NXXJZ079841	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.965km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.471km	Letzter Service am 05/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (3-Speichen)
- Leseleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA PACIFIC/PACIFIC BLAU
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Bremsenergierückgewinnung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nano-Grau
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Tagfahrlicht |
| • Getriebe 5-Gang | • Servolenkung |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonderlackierung Pazifik-Blau | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Nebelscheinwerfer |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)