



## Mercedes-Benz GLB 200

EZ 02/2021 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 93.607km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 07\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                       |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>GLB 200 [DE - SUV5 GLB 200 EU6d, Progressive, 2019 - 2023] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>W1N2476871W100541                                                              | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>93.607km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2027 / Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                  | Leistung<br>163 PS (120 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.332 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                          | Letzter Service<br>86.439km                                    | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>5                                                                            | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>02/2021                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                      | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                       | CO2-Emissionen<br>133g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>5.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

  
(2 mm)

Vorne rechts

  
(2 mm)

Hinten links

  
(2 mm)  
Kratzer

Hinten rechts

  
(2 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 300  | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | 120                                                                                     | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 120                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 100                                                                                     | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 110                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Easy-Entry Funktion
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mittelarmlehne hinten
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2829 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar

|                                                           |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Mercedes-Benz Notrufsystem                                                |
| • USB-Anschluss im Fond                                   | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                         |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                           | • Anti-Blockier-System (ABS)                                                |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag)                           | • Einschaltautomatik für Fahrlicht                                          |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                    | • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent            | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent                          |
| • Keyless Go Startanlage                                  | • Klimaautomatik (Thermatic)                                                |
| • Knieairbag Fahrerseite                                  | • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                                            |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                              | • Seitenairbag (Sidebag) vorn                                               |
| • Start/Stop-Anlage                                       | • Tempomat                                                                  |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   | • Tagfahrlicht LED                                                          |
| • Otto-Partikelfilter (OPF)                               | • Antriebsart: Frontantrieb                                                 |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT           | • Servolenkung                                                              |



## Sonderausstattung

|                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: Business                                   | • Digitales Instrumenten-Display                    |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic | • Fußmatten Velours                                 |
| • Induktionsladeschale für Smartphone                            | • Infotainment-Paket High-End                       |
| • Innenhimmel schwarz                                            | • Konnektivität-Paket                               |
| • Laderaum-Paket                                                 | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage             |
| • Park-Paket                                                     | • Reifen-Reparaturset (Tirefit)                     |
| • Scheibenwaschanlage beheizt                                    | • Smartphone integriert                             |
| • Smartphone integriert                                          | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum      |
| • Vorrüstung Navigationsdienste                                  | • Vorrüstung car sharing                            |
| • Metallic-Lackierung                                            | • Sitzheizung vorn                                  |
| • Media-Display                                                  | • Multifunktions-Telefonie                          |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation                       | • Navigationssystem: Festplattennavigation          |
| • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation          | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus         | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung    |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                 | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent      |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent                   | • Rückfahrkamera                                    |
| • Scheinwerfer LED High Performance                              |                                                     |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos














# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)