



Mazda CX-5 Newground 2WD

EZ 12/2023 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 60.563km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Newground 2WD [DE - SUV5 2.5 e-SKYACTIV-G 194 M-Hybrid EU6d, Newground 2WD, (Facelift 2) 2022 -]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKF6WMA90387676	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.563km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.488 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 53.434km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 163g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	85	Heckklappe	80
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Connectivity & Convenience-Paket
- Außenspiegel lackiert
- Bremsenergieerückgewinnung i-ELOOP
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer hinten außen

• Gurtstraffer vorn	• Handschuhfach beleuchtet
• Head-up-Display Advanced	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• LCD-Farbdisplay im Rundinstrument
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchte vorn
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mild-Hybrid 143 kW ACT (Motor 2,5 Ltr. - 143 kW)	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege (2)	• Multi-Commander
• Multi-Info-Display (Farbe)	• Nebelscheinwerfer LED
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2700 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (i-Stop)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss hinten
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zylinderabschaltung	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Internetbasierende Dienste	• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
• Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
• Sitzheizung vorn	• Rückfahrkamera
• Lenkrad heizbar	• Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Rost)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Rost)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Airbag offen)