



## Ford Galaxy Titanium

EZ 12/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 185.483km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 45\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                         |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Galaxy Titanium [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2021] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WF0KXXWPCKKJ62632                                                                                                | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>185.483km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                        | Leistung<br>150 PS (110 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                  | Letzter Service<br>134.037km              | Letzter Service am<br>01/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>7                                                                                                              | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>12/2019                                              | Farbe<br>Rot                                                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                         |                                                                                                                         | CO2-Emissionen<br>143g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>5.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120  | Beifahrertür             | 215  |
| Kotflügel vorne links   | 375  | Kotflügel vorne rechts   | 120  |
| Türe hinten links       | 125  | Türe hinten rechts       | 205  |
| Seitenteil hinten links | 210  | Seitenteil hinten rechts | 255  |
| Motorhaube              | 305  | Heckklappe               | 270  |
| Dach                    | 130  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 3-Zonen
- 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Aktive Geräuschkompensation
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Premium
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klappstisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar

- |                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion            | • Lenkrad mit Schaltwippen                          |
| • Leseleuchten im Fond                         | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Modellpflege                                 | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT               |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer LED                             |
| • Parkbremse elektrisch                        | • Parkpilotsystem vorn und hinten                   |
| • Power KeyFree-Startfunktion                  | • Raucher-Paket                                     |
| • Reifen-Reparaturkit                          | • Reifendruck-Kontrollsystem                        |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP         |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                 | • Scheibenwischer mit Regensensor                   |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung        | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor       |
| • Seitenairbag 2. Sitzreihe                    | • Servolenkung elektrisch                           |
| • Sitze vorn verstellbar (4-fach)              | • Sportsitze vorn                                   |
| • Start/Stop-Anlage                            | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links            |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts      | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum      |
| • Steckdose 230V                               | • Tagfahrlicht LED                                  |
| • Winter-Paket                                 | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung             |
| • Knieairbag Fahrerseite                       | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                     |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten         | • Seitenairbag vorn                                 |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten               | • Gurtstraffer                                      |
| • Parkpilotsystem hinten                       | • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion               |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links           | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts               |
| • Frontscheibe heizbar                         | • Sitzheizung vorn                                  |
| • Lenkrad heizbar                              |                                                     |



## Sonderausstattung


- |                                                                         |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung                                         | • Business-Paket 3                                                             |
| • Lackierung Ruby-Rot-Metallic                                          | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)                                |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)                               | • KeyFree-Paket                                                                |
| • KeyFree-System                                                        | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)    |
| • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System                       | • Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht                                   |
| • Tagfahrlicht LED                                                      | • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay |
| • Premium-Sound-Paket                                                   | • 12 Lautsprecher                                                              |
| • Subwoofer                                                             | • Radioempfang digital (DAB)                                                   |
| • Audiobedienung am Lenkrad                                             | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle               |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • AUX-IN-Anschluss                                                             |
| • USB-Anschluss                                                         | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)                    |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten                                       | • Parkpilotsystem hinten                                                       |

- Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Frontkamera mit Split View
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos




























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)