



BMW 116 i

EZ 02/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 93.650km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 32***
 Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 i [DE - LimS5 116 i EU6, 2013 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1A11040J913907	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.650km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.160km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU METALLIC
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Reifenpannen-Anzeige | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sperrdifferential | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Ausstattungs-Paket: Sport Line | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Comfort-Paket |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red | • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein |
| • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Paketkombination: Advantage-Paket Plus in Verbindung mit Sport Line | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sportsitze vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.02.2015	0005	BLG001105	2	1	100/4400	210
M1	AC		4324		1765	
WBA1A11040J913907	2		1421		1375	
BMW			-	75	-	
1K4			125	1865	1865	
1A11			865	1090	-	
6H150000			865	1090	-	
-			74	3300	73	
1161			1200	650	5	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			195/55 R16 87H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/55 R16 87H			
Kombilimousine			-			
715/2007*630/2012W			Grau		7	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0283*12			
Benzin			15.05.2014	K	HC036282	
0001	36W0	1598	-			
F.1/F.2: 1940 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1195 b.Anhänge						
betrieb*ww.AHK lt.EGTG*						



27.02.2015

11.02.2025

Berlin Bundeshauptstadt
im Auftrag

HC036282

281 305385858

281 305385858



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)