



Volkswagen Golf IV Lim. Comfortline

EZ 07/2000 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 168.625km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IV Lim. Comfortline		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZ1W197040	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.625km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2000	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 211g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(1 mm)



(1 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Fahrertür geht nur von innen auf

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne; Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Schiebedach
- Geräuschdämmung Motor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten seitlich
- Comfortline
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Generator 70 A
- Heckscheibe heizbar
- Komfort-Paket Elektrik
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne hinten
- Reifen 175 R14 ..T
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Scheinwerfer: Valeo
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • Batterie 60 Ah | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Getriebe Automatik - (4-Stufen) | • Karosserie: 4-türig |
| • Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT (APF) | • Motorvariante 1,6 Ltr. |
| • Sensor Ölstandanzeige | • Sensor Ölstandanzeige |
| • Wartung: Longlife-Service | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)