

Zustandsbericht Gebrauchtwagen Ankauf

30.06.2026



Kennzeichen

Marke

Sonstiges

Modell

Baic X55 Beijing

FIN

LNBMCUAK6RD081627

Erstzulassung

26.09.2024

Kilometerstand

7607

HU fällig

--

Zusammenfassung

	netto	brutto
Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €
Minderwert	0,00 €	0,00 €

Lackschichtdickenmessung

in Ordnung

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt:

☐ Ja

☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:
Serviceintervall
Letzter Service

**das Serviceheft ist NICHT digital
nach Serviceheft
13.10.2025 bei 5073**

Bereifung

Reifenart
Sommer

6

Vorne links

6

Vorne rechts

6

Hinten links

6

Hinten rechts

Sommerreifen vorne
Hersteller / Größe

Hankook 225/55 R19 99H

Felgenart

Leichtmetallfelge

Sommerreifen hinten
Hersteller / Größe

Hankook 225/55 R19 99H

Felgenart

Leichtmetallfelge

Zusatz

Ersatzrad / Notrad vorhanden

Ja ☒

Nein ☐

Ersatzrad / Notrad Zustand

i.O ☒

n.i.O ☐

Tierefit vorhanden

Ja ☐

Nein ☒

Wagenheber vorhanden

Ja ☒

Nein ☐

Wagenheber Zustand

i.O ☒

n.i.O ☐

Kompressor vorhanden

Ja ☐

Nein ☒

Klimaanlage geprüft

Ja ☒

Nein ☐

Klimaanlage Zustand

i.O ☒

n.i.O ☐

Historie

Probefahrt gemacht

Ja ☐

Nein ☐

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR




Bild der FIN



Bild des Fahrzeugscheins




Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Serviceanzeige

5.000 km Wartung / maintenance

220 - - P P P P P P P	Datum / Date: <u>15.10.25</u> Km-Stand / Mileage: <u>5073</u> Re. Nr. / Invoice nr.: <u>251123</u> Nächste Wartung: <u>20000</u> Next maintenance: <u>20000</u> Reparaturempfehlung / Repair recommendation: ja ☐ Nein ☒	☒ Motoröl/Ölfilter / Engine oil/oil filter ☐ Bremsflüssigkeit / Brake fluid ☐ Zahnriemen / Timing belt ☐ Luftfilter / Air filter ☐ Kraftstofffilter / Fuel filter ☐ Zündkerzen / Spark plugs ☐ Kühflüssigkeit / Coolant fluid ☐ Getriebeöl / Gear oil Sonstiges / Other: _____ Das Fahrzeug wurde nach Serviceplan gewartet / The vehicle was serviced according to the service schedule: Autohaus Bernasconi Ludwigstraße 8 87437 Kauflen Tel.: 0831/58 97 0 info@bernasconi.de Stempel / Unterschrift Stamp / Signature
---	---	--

Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum



Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (hinten)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)

Feststellungen



Heckklappe Delle.



Heckklappe Lackbeschädigung.



Türe hinten links Delle.



Bremsscheiben hinten Tragbild mangelhaft.



Türe hinten rechts Kratzer.



Beifahrertüre Kratzer.



Blende Türe hinten rechts Kratzer.



Stoßfänger vorn links Kratzer.



Stoßfänger vorn rechts Kratzer und Lackschäden.



Stoßfängerschürze vorn Kratzer.



Stoßfängerunterteil und Stoßfängerschürze hinten beschädigt.



Stoßfängeroberteil hinten Lackbeschädigungen mit Materialabtrag.



Türkante hinten links Lackbeschädigung und Blende verformt.



Fahrtürkante Lackbeschädigung und Blende Kratzer.



Türe vorn rechts oberhalb Delle.



Stoßfängerschürze vorn Druckstellen.



Außenspiegelschale rechts Kratzer und Spiegelblinker beschädigt.

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen	Rep. K.	%	Minderwert
----------------	---------	---	------------

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen	Rep. K.	%	Minderwert
----------------	---------	---	------------

Summen der Zustände (Zusammenfassung)

Summe Rep.k. / Minderwert (Schäden)	
Summe Rep.k. / Minderwert (Übermäßiger Gebrauch)	
Keine Lackvorbereitung	

Ergebnis

Summe Rep.k. / Minderwert	
----------------------------------	--

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.