CarOnSale

Opel Astra G Lim. Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2001	230.390km	84 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra G Lim. Elegance	KATEGORIE Limousine
FIN W0L0TGF4815305721	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.390km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 84 PS (62 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.965km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2001	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	700 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	450 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zwei Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Holz-Dekor
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitz geteilt
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Original Fahrzeug Farbe: Starsilber M2
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsanlage: Bosch
- Frontscheibe Verbundglas
- Karosserie: 5-türig
- Lenkgetriebe (Fabrikat: TRW, Generation 2)
- Mittelarmlehne hinten
- Scheibenbremse hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Reifen 195/60 R15 ..H
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Fensterheber elektrisch vorn

Sonderausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CDR 500 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Batterie 55 Ah
- Bremsscheiben vorn innenbelüftet
- Fondraumheizung
- Generator 100 A
- Getriebe 5-Gang - Sport
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Motor 1,6 Ltr. - 62 kW KAT (Z 16 SE / L55)
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















OPEL







OPEL
W0L0TGF4815305721
Z 147 XXCL

CarOnSale

CarOnSale










09.07.2001
WOLOTGF48153057
T96
ASTRA-G-CC
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3 UND D4
Benzin
0001
ZU 7.1-8.3:H.895 8.ANH-BETR.*ZU 0.1:1300 BIS 10PROZ.ST
EIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*


WF056412
45875 Gelsenkirchen
Stadt Gelsenkirchen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)