



Volkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 04/2018 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 123.863km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZJW082946	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.863km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.303km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	128	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Heckklappe - Lackieren, Stoßfänger hinten - Lackieren, PDC Sensoren stark korrodiert, Reifendichtmittel abgelaufen, Sommerreifen vorne verschlissen, außen abgefahren, Hinweis: Fahrzeugfront mit erhöhten Steinschlag, Delle mit Basislackbeschädigungen Einstieg vo. re., Dach - SmartRepair, Dämmmatte Motorhaube durch Tierbiss beschädigt, Bremse hinten mangelhaftes Tragbild, Riefenbildung, Achsteile korrodiert, ggf. Mehrkosten, Bremse vorne mangelhaftes Tragbild, Riefenbildung, A-Säule links - Ausbessern, Korrosion im Einstieg hinten links, Kotflügel vorne links - SmartRepair, Tür vorne links - Instands. und lackieren, Fondseite links - Instands. und lackieren, Fondseite rechts - Instands. und lackieren, Tür hinten rechts - Ausbessern, Tür hinten rechts - Delle entfernen, Tür vorne rechts - Delle entfernen, Kotflügel vorne rechts - Instands. und lackieren

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar

• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Auto-Hold-Funktion
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Knieairbag Fahrerseite
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Antennen-Diversity
• Anzeige für Waschwasserstand	• Family-Paket
• Fußraumbelichtung vorn LED	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar	• Leseleuchten vorn und hinten LED

• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mobile Online Dienste Car-Net
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)	• Top-Paket
• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten	• Perleffekt-Lackierung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
• Sitzheizung vorn	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimediabuchse AUX-IN
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Sprachsteuerungs-System	• Volkswagen Media Control
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)