



Mitsubishi Colt ClearTec EDITION

EZ 01/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 172.615km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 09***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Colt ClearTec EDITION [DE - LimS3 1.1 EU5, ClearTec Edition, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN XMCMNZ31ABF009275	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.615km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.124 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.000km	Letzter Service am 10/2015
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(6 mm) (6 mm) (7 mm) (7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	350 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	2000 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Flugrost; Fahrersitz lässt sich nicht umklappen

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Auspuffblende (Chrom)
- Ausstattung Inform
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kotflügelverbreiterung
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege Jet-Fighter
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Motor 1,1 Ltr. - 55 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: NEW WHITE
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer Klarglas
- Seitenairbag vorn

- Seitenschweller
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









19.01.2011	9758	AAAG00042	V	1	1	155/6000	1165
N1	AB			1880	-	1635	-
XMCMNZ31ABF009275	9			1520	-	1015	-
MITSUBISHI				115	1425	1425	
230				740	720		
32113				740	720		
ARTKASBSEAAA				81	4500	74	
MITSUBISHI CORP				750	500	5	
MITSUBISHI (NL)				185/55R15	82T		
Fr. 2. Pers. hef. b. 8 Sp1.				185/55R15	82T		
Schr&heckklimoline							
715/2007*432/2008				WE78			
EURO5.A.PI/CI. M. N1 7				1*2001/116*0271-16			
Benzin				13.07.2010			
0001	3520	1124					
P.1/P.2.1485	0.7.2/8.2.785	B. ANBANGEBETRIEB***					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Verformung)




Fahrertür (Spaltmaße ungenau)




Fahrertür (Spaltmaße ungenau)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)