



Peugeot 207 Premium

EZ 05/2011 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
157.665km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 207 Premium [DE - Cp/Ca2 1.6 16V VTi 120 EU5, Premium, 2009 - 2011]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN VF3WB5FS9BE045345	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.665km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.002km	Letzter Service am 01/2021
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Cabrioverdeck öffnet nicht !

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Cabrio Verdeck öffnet nicht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - Tiptronic (4-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR OBSIDIEN
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium

- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Seitenschutzeleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zeituhr
- Überrollbügel verchromt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe akustisch
- Reserverad in Fahrbereifung
- City-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

BU-ÜBERSTIMMUNGSSCHENKUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRKÜGE

Die Unterzeichnung ist **FRÜHST**, Nachmittags bis 17:00 Uhr bis 17:00 Uhr bis 17:00 Uhr, nach dem Datum.

1.1. Fahrzeugkategorie 1.2. Fahrzeugnummer 1.3. Fahrzeugtyp 1.4. Fahrzeugfarbe 1.5. Fahrzeughersteller 1.6. Fahrzeugmodell 1.7. Fahrzeugfarbe 1.8. Fahrzeughersteller 1.9. Fahrzeugmodell 1.10. Fahrzeughersteller 1.11. Fahrzeugmodell 1.12. Fahrzeughersteller 1.13. Fahrzeugmodell 1.14. Fahrzeughersteller 1.15. Fahrzeugmodell 1.16. Fahrzeughersteller 1.17. Fahrzeugmodell 1.18. Fahrzeughersteller 1.19. Fahrzeugmodell 1.20. Fahrzeughersteller 1.21. Fahrzeugmodell 1.22. Fahrzeughersteller 1.23. Fahrzeugmodell 1.24. Fahrzeughersteller 1.25. Fahrzeugmodell 1.26. Fahrzeughersteller 1.27. Fahrzeugmodell 1.28. Fahrzeughersteller 1.29. Fahrzeugmodell 1.30. Fahrzeughersteller 1.31. Fahrzeugmodell 1.32. Fahrzeughersteller 1.33. Fahrzeugmodell 1.34. Fahrzeughersteller 1.35. Fahrzeugmodell 1.36. Fahrzeughersteller 1.37. Fahrzeugmodell 1.38. Fahrzeughersteller 1.39. Fahrzeugmodell 1.40. Fahrzeughersteller 1.41. Fahrzeugmodell 1.42. Fahrzeughersteller 1.43. Fahrzeugmodell 1.44. Fahrzeughersteller 1.45. Fahrzeugmodell 1.46. Fahrzeughersteller 1.47. Fahrzeugmodell 1.48. Fahrzeughersteller 1.49. Fahrzeugmodell 1.50. Fahrzeughersteller 1.51. Fahrzeugmodell 1.52. Fahrzeughersteller 1.53. Fahrzeugmodell 1.54. Fahrzeughersteller 1.55. Fahrzeugmodell 1.56. Fahrzeughersteller 1.57. Fahrzeugmodell 1.58. Fahrzeughersteller 1.59. Fahrzeugmodell 1.60. Fahrzeughersteller 1.61. Fahrzeugmodell 1.62. Fahrzeughersteller 1.63. Fahrzeugmodell 1.64. Fahrzeughersteller 1.65. Fahrzeugmodell 1.66. Fahrzeughersteller 1.67. Fahrzeugmodell 1.68. Fahrzeughersteller 1.69. Fahrzeugmodell 1.70. Fahrzeughersteller 1.71. Fahrzeugmodell 1.72. Fahrzeughersteller 1.73. Fahrzeugmodell 1.74. Fahrzeughersteller 1.75. Fahrzeugmodell 1.76. Fahrzeughersteller 1.77. Fahrzeugmodell 1.78. Fahrzeughersteller 1.79. Fahrzeugmodell 1.80. Fahrzeughersteller 1.81. Fahrzeugmodell 1.82. Fahrzeughersteller 1.83. Fahrzeugmodell 1.84. Fahrzeughersteller 1.85. Fahrzeugmodell 1.86. Fahrzeughersteller 1.87. Fahrzeugmodell 1.88. Fahrzeughersteller 1.89. Fahrzeugmodell 1.90. Fahrzeughersteller 1.91. Fahrzeugmodell 1.92. Fahrzeughersteller 1.93. Fahrzeugmodell 1.94. Fahrzeughersteller 1.95. Fahrzeugmodell 1.96. Fahrzeughersteller 1.97. Fahrzeugmodell 1.98. Fahrzeughersteller 1.99. Fahrzeugmodell 2.00. Fahrzeughersteller	2.1. Fahrzeughersteller 2.2. Fahrzeugmodell 2.3. Fahrzeughersteller 2.4. Fahrzeugmodell 2.5. Fahrzeughersteller 2.6. Fahrzeugmodell 2.7. Fahrzeughersteller 2.8. Fahrzeugmodell 2.9. Fahrzeughersteller 2.10. Fahrzeugmodell 2.11. Fahrzeughersteller 2.12. Fahrzeugmodell 2.13. Fahrzeughersteller 2.14. Fahrzeugmodell 2.15. Fahrzeughersteller 2.16. Fahrzeugmodell 2.17. Fahrzeughersteller 2.18. Fahrzeugmodell 2.19. Fahrzeughersteller 2.20. Fahrzeugmodell 2.21. Fahrzeughersteller 2.22. Fahrzeugmodell 2.23. Fahrzeughersteller 2.24. Fahrzeugmodell 2.25. Fahrzeughersteller 2.26. Fahrzeugmodell 2.27. Fahrzeughersteller 2.28. Fahrzeugmodell 2.29. Fahrzeughersteller 2.30. Fahrzeugmodell 2.31. Fahrzeughersteller 2.32. Fahrzeugmodell 2.33. Fahrzeughersteller 2.34. Fahrzeugmodell 2.35. Fahrzeughersteller 2.36. Fahrzeugmodell 2.37. Fahrzeughersteller 2.38. Fahrzeugmodell 2.39. Fahrzeughersteller 2.40. Fahrzeugmodell 2.41. Fahrzeughersteller 2.42. Fahrzeugmodell 2.43. Fahrzeughersteller 2.44. Fahrzeugmodell 2.45. Fahrzeughersteller 2.46. Fahrzeugmodell 2.47. Fahrzeughersteller 2.48. Fahrzeugmodell 2.49. Fahrzeughersteller 2.50. Fahrzeugmodell 2.51. Fahrzeughersteller 2.52. Fahrzeugmodell 2.53. Fahrzeughersteller 2.54. Fahrzeugmodell 2.55. Fahrzeughersteller 2.56. Fahrzeugmodell 2.57. Fahrzeughersteller 2.58. Fahrzeugmodell 2.59. Fahrzeughersteller 2.60. Fahrzeugmodell 2.61. Fahrzeughersteller 2.62. Fahrzeugmodell 2.63. Fahrzeughersteller 2.64. Fahrzeugmodell 2.65. Fahrzeughersteller 2.66. Fahrzeugmodell 2.67. Fahrzeughersteller 2.68. Fahrzeugmodell 2.69. Fahrzeughersteller 2.70. Fahrzeugmodell 2.71. Fahrzeughersteller 2.72. Fahrzeugmodell 2.73. Fahrzeughersteller 2.74. Fahrzeugmodell 2.75. Fahrzeughersteller 2.76. Fahrzeugmodell 2.77. Fahrzeughersteller 2.78. Fahrzeugmodell 2.79. Fahrzeughersteller 2.80. Fahrzeugmodell 2.81. Fahrzeughersteller 2.82. Fahrzeugmodell 2.83. Fahrzeughersteller 2.84. Fahrzeugmodell 2.85. Fahrzeughersteller 2.86. Fahrzeugmodell 2.87. Fahrzeughersteller 2.88. Fahrzeugmodell 2.89. Fahrzeughersteller 2.90. Fahrzeugmodell 2.91. Fahrzeughersteller 2.92. Fahrzeugmodell 2.93. Fahrzeughersteller 2.94. Fahrzeugmodell 2.95. Fahrzeughersteller 2.96. Fahrzeugmodell 2.97. Fahrzeughersteller 2.98. Fahrzeugmodell 2.99. Fahrzeughersteller 3.00. Fahrzeugmodell
--	--

[illegible]

Datum: <u> </u> km: <u> </u>		Wartungsnachweis	
Jährliche Kontrolluntersuchung		Bean: <u>25.04.85</u> Nr. <u>37536</u>	
Firmenstempel		Regelmäßige Wartung PEUGEOT GERIC STRAUß Gert. Nr. 8.2. 8.5 Schwanenweg Str. 20 81539 München Telefon 773 16-0 Fax 773 67 00 29 Telex 740 140 Mail Nr. 14 37 00	
Nächste Kontrolluntersuchung* am: <u> </u>		Nächste Wartung* bei <u>63546</u> am bzw. am <u>04.10.87</u>	
Datum: <u> </u> km: <u> </u>		Datum: <u>02.03.2017</u> Nr. <u>57087</u>	
Jährliche Kontrolluntersuchung		Regelmäßige Wartung PEUGEOT GERIC STRAUß Gert. Nr. 8.2. 8.5 Schwanenweg Str. 20 81539 München Telefon 773 16-0 Fax 773 67 00 29 Telex 740 140 Mail Nr. 14 37 00	
Firmenstempel		Folienbilder Luftfilter Öl-Flüssigkeit Kältemittel Kerzen	
Nächste Kontrolluntersuchung* am: <u> </u>		Nächste Wartung* bei <u>87000</u> am bzw. am <u>02.10.87</u>	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Dach öffnet nicht!



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Cabriooverdeck (Verdeck defekt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)