



Audi A4 Avant

EZ 01/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 321.174km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.7 TDI DPF EU5, S line Sportpaket plus, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8KXBA099007	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 321.174km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.698 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	450 	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattungs-Paket: S line	• Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Dachreling verchromt
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Motor 2,7 Ltr. - 140 kW V6 24V TDI
• Nebelscheinwerfer integriert	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
• Reifen-Reparaturkit	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Seitenairbag vorn
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	• Sport-Fahrwerk S-line

- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Satz Adapterkabel Audi music interface
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sound-System DSP / Audi Sound-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

1.	Anzahl der Achsen (Häker)	2 / 4	26.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]	230
3.	Anteilsschein Anzahl Lage der Achsenachsen Verbindung der Achsenachsen:	Achse 1	30.	Spurweite [Achsen 10 [mm]]	1552 / 1542
4.	Flachland [mm]	2817		Achse 1:	2250/117 94Y / 7,5x117 E145
4.1	Aufstufende [mm]	2817		Achse 2:	2250/117 94Y / 7,5x117 E145
5.	Länge [mm]	4705	36.	Antriebsarten/Antriebsachse:	nicht vorhanden
6.	Breite [mm]	1206	38.	Code des Aufbaus:	AC
7.	Höhe [mm]	1416	40.	Farbe des Fahrgestells:	SCHWARZ LBL8
13.	Mass des fahrbereiten Fahrgestells [kg]	1595	41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4/1,1,2/1-2
16.	Technisch zulässige Höchstmasse		42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrerplatz)	5
18.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladener Zustand [kg]	2190	42.1	Stützart, der (des) nur zur Verankerung bei stationärer Fahrlage bestimmt ist (mm²)	---
18.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 10 [kg]	1185 / 1155	42.2	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	---
18.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrgestellkomponenten [kg]	3850	46.	Geschwindigkeit	
19.	Technisch zulässige max. Antriebsleistung bei Beladung [kW]			Stoßgeschwindigkeit (bei Mittelachse mit "m")	76,00 / 2375
19.1	Deutlichkeitsänderungen [kg]	1000		Fahrgeschwindigkeit [km/h]	73,00
19.2	Zentralmassenänderungen [kg]	1500	47.	Abgemessen (Zent)	EURO 5 A
19.4	Ungewichtete Antriebskraft [kg]	1600	48.	Antriebsverfahren	715/2007/0821006A
19.6	Technisch zulässige Höchstlast an Kupplungspunkt [kg]	80		1.1.	2. Probefahrten
20.	Hersteller der Antriebseinheit:	ALEC AB		CO [g/kWh]	CO [g/kWh]
21.	Stauraumverteilung gemäß Kennzeichnung am Motor	OK		HC [g/kWh]	HC [g/kWh]
23.	Antriebsverfahren	Selbstzündung / 4-Takt		NO [g/kWh]	NO [g/kWh]
24.	Reiner Elektroantrieb:	nein		NO _x [g/kWh]	NO _x [g/kWh]
25.	Hybrid Elektroantrieb:	nein		PM ₁₀ [g/kWh]	PM ₁₀ [g/kWh]
26.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	6; 9-förmig		PM _{2.5} [g/kWh]	PM _{2.5} [g/kWh]
27.	Hörsinn (km³)	2088		PM ₁₀ + NO _x [g/kWh]	PM ₁₀ + NO _x [g/kWh]
28.	Kleinstwert	0,0001		Partikelanzahl [g/kWh]	Partikelanzahl [g/kWh]
29.1	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.2	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		1.2.	
29.3	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		CO [g/kWh]	CO [g/kWh]
29.4	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		HC [g/kWh]	HC [g/kWh]
29.5	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		NO [g/kWh]	NO [g/kWh]
29.6	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		NO _x [g/kWh]	NO _x [g/kWh]
29.7	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		PM ₁₀ [g/kWh]	PM ₁₀ [g/kWh]
29.8	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		PM _{2.5} [g/kWh]	PM _{2.5} [g/kWh]
29.9	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		PM ₁₀ + NO _x [g/kWh]	PM ₁₀ + NO _x [g/kWh]
29.10	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl [g/kWh]	Partikelanzahl [g/kWh]
29.11	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.12	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.13	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.14	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.15	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.16	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.17	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.18	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.19	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.20	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.21	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.22	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.23	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl: Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl	Fahrgestell mit Einbaufahrstuhl		Partikelanzahl (mit 1)	Partikelanzahl (mit 1)
29.24	Fahrg				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderschaden: Dämmmatte zerbissen



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Verformung, Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)