



## Audi Q4 e-tron

EZ 04/2023 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |  
93.980km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 63\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                  |                                             |                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Q4 e-tron [DE - SUV5 40, 2021 - 2024] |                                             |                                     |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>WAUZZZFZ8PP030806                                         | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>93.980km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                 | Leistung<br>204 PS (150 KW)                 | Kraftstoff<br>Elektrisch            |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                     |
| Hubraum<br>0 ccm                                           | Bordmappe<br>liegt vor                                           | Letzter Service<br>57.383km                 | Letzter Service am<br>04/2025       |
| Emissionsklasse<br>Other                                   | Sitze<br>5                                                       | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe   |
| EZ<br>04/2023                                              | Farbe<br>Schwarz                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                     |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                     |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                  | CO2-Emissionen<br>Unbekannt                 | Kraftstoffverbrauch<br>Unbekannt    |



### Hochvoltbatterie

|                                                                                                                                         |                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Batteriekapazität *<br>82,0 kWh                                                                                                         | Ladezeit - Schnell *<br>0,5 h | Ladezeit - Normal *<br>7,5 h |
| * Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. |                               |                              |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (2 mm)                                                                            | (2 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (2 mm)                                                                            | (2 mm)                                                                              | (3 mm)                                                                              | (3 mm)                                                                              |

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 105                      | Beifahrertür             | 145                      |
| Kotflügel vorne links   | 115                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 125                      |
| Seitenteil hinten links | 160                      | Seitenteil hinten rechts | 150                      |
| Motorhaube              | 115                      | Heckklappe               | 160                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audi connect (Remote / Control)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Klarglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Radstand 2764 mm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Komfort-Standklimatisierung
- Ladedose (AC / DC)
- Licht- und Regensensor
- On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- Reifenkontroll-Anzeige

- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Standard-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links



## Sonderausstattung

- Assistenz-Paket advanced
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Klima-Paket
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Wandhalterung Ladefunktion (e-tron)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistenz mit Notfall-Assistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Ambiente-Beleuchtung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Head-up-Display
- 8 Lautsprecher
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- e-tron Aufladesystem
- Interieur-Paket: Normalsitze, Sitzbezug Kunstleder / Leder, schwarz
- Lenkrad (Leder - Doppelspeichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Pro mit MMI Touch
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Stoßfänger Ausführung: advanced (Kontrast-Lackierung)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Konvergenz
- Dachhimmel Stoff
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Komfort-Standklimatisierung
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















### Komplettnachweis

|                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Erzeugnisse</b>                                                                                                                                                          |                           |
| Erzeugnisnummer                                                                                                                                                             | NA0200200000000           |
| Erzeugnisname                                                                                                                                                               | NA 02 00 110              |
| Datum der Ausfertigung                                                                                                                                                      | 2023-05-25                |
| <b>Eintragung der Werkstoffe</b>                                                                                                                                            |                           |
| Datum                                                                                                                                                                       | 2023-06-22                |
| Leistungsfähig                                                                                                                                                              | 17.881 km                 |
| Werkstoff durchgeführt von                                                                                                                                                  |                           |
| Aus welchem Grund sind Angaben zum durchgeführten Serviceverbot zu erhalten, soweit die Serviceleistung aus der Erreichte Anzahl Nachweise des digitalen Servicepasses ist. |                           |
| Autorisierte durch Service Partner                                                                                                                                          | JA                        |
| <b>Inspektion</b>                                                                                                                                                           |                           |
| Datum                                                                                                                                                                       | 2023-06-22                |
| Leistungsfähig                                                                                                                                                              | 17.881 km                 |
| Auftragnummer                                                                                                                                                               | 39621                     |
| Durchgeführt von                                                                                                                                                            | 4/ Straube, Peter-Holger  |
| 4/ ServicePartner Service                                                                                                                                                   |                           |
| Aus welchem Grund sind Angaben zum durchgeführten Serviceverbot zu erhalten, soweit die Serviceleistung aus der Erreichte Anzahl Nachweise des digitalen Servicepasses ist. |                           |
| Autorisierte durch Service Partner                                                                                                                                          | JA                        |
| Prüfungsgutachten                                                                                                                                                           | JA (das folgende Service) |
| <b>Übergabe-Inspektion</b>                                                                                                                                                  |                           |
| Datum                                                                                                                                                                       | 2023-03-28                |
| Leistungsfähig                                                                                                                                                              | 2024                      |
| Auftragnummer                                                                                                                                                               | 2023000018                |
| Durchgeführt von                                                                                                                                                            |                           |
| Aus welchem Grund sind Angaben zum durchgeführten Serviceverbot zu erhalten, soweit die Serviceleistung aus der Erreichte Anzahl Nachweise des digitalen Servicepasses ist. |                           |
| Autorisierte durch Service Partner                                                                                                                                          | JA                        |
| Prüfungsgutachten                                                                                                                                                           | JA (das folgende Service) |



ZERTIFIKATNUMMER: A794CD8D-84F1-462E-B1E4-0F2B29D0614F

[illegible]

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)