



BMW 218 d Advantage

EZ 10/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 166.569km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d Advantage [DE - Van5 218d EU6, Advantage (11.2015->), 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2C11090V974211	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.569km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.118km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Advantage
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem: Radio (BMW)
• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende	• Auspuffblenden verchromt
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Blinkleuchten LED
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Fahrassistenz-System: Performance Control
• Farbmonitor (6,5 Zoll)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|---|--|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht LED |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz | • BMW-Online: Online-Plattform |
| • Business-Paket | • CD-Laufwerk |
| • Dachreling schwarz | • Fahrassistentz-System: Park-Assistent |
| • Heckleuchten LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Verfärbung



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)