

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002615898
Besichtigt am:	21.08.2026 08:53
Berichts-Nr:	11224411
FIN:	WVGZZZE26PP019032



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLQ
Erstzulassungsdatum:	21.08.2023
Laufleistung:	67.407 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz / Schwarz / Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektrische Luftzusatzheizung
3 Kopfstützen hinten	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
4 Winterräder "Hamar" 8 J x 19 (zus.) inDark Graphite/glanzgedreht, Winterreifen 235/55 R 19 T/255/50 R 19 T	Embleme
6+1 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	e-Sound
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Komfort	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Armlehne für Vordersitze	Gepäcknetz
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Gepäckraumboden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegelgehäuse	Getriebe Übersetzung 12,976
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Hamar 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, 235/55 R 19 vorn / 255/50 R 19 hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebsspannung 12 V	Hinterachsgewicht Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Infotainment-Paket
Car2X	Innenspiegel automatisch abblendend
CCS-Ladedose	Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz
Dachleiste, Farbe modellabhängig	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachreling schwarz	Kältemittel R744
Dämpfung hinten,Basis 1	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Komfortpaket "Plus" inkl. Telematik-Box als Vorbereitung zur freiwilligen Ausleitung und Analyse von Fahrzeugdaten
Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienelemente in Schwarz	Kurzheck
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
	Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten	Regensensor
LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung	Regionscode " ECE " für Radio
Leergewichtsbereich Standard	Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifenkontrollanzeige
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Scheibenbremsen vorn
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Müdigkeitserkennung	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Navigationssystem "Discover Pro"	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Netztrennwand	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Softwareverbund Ausführung 11
o.b.Abgas	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Sprachbedienung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stabilisator hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stabilisator vorn
Ohne Fast Lane Modell	Standard-Klimazonen
Ohne Feuerlöscher	Steuerung (werksintern)
Ohne Head-Up Display	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Telematik-Box als Vorbereitung zur freiwilligen Ausleitung und Analyse von Fahrzeugdaten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Trommelbremsen hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Spurwechselassistent	Typprüfland Deutschland
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne UNECE CS&SU	Umweltbonus
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Verkehrszeichenerkennung
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Vordersitze beheizbar
Plattformgruppenklasse 2	Vordersitze mit Höheneinstellung
Pro	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Radio "Ready 2 Discover"	Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Rechtsverkehr	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wegfahrsperre elektronisch
Zellmodul B

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	2,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	2,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	265/55 R 19 101 T	0,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	265/55 R 19 101 T	1,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
2	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Ersetzen
3	Zündschlüssel	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	232,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	169,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE26PP019032

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



2 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Ersetzen



3 - Zündschlüssel - Deformiert - Ersetzen

