



Renault Captur Version S

EZ 02/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 35.801km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Version S [DE - SUV5 1.3 TCe 150 EU6, S-Edition ENERGY, (Facelift) 2018 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1R8700763872562	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 35.801km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 34.272km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2-Farben-Lackierung	• 6 Lautsprecher
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anti-Submarining-Airbag im Fond
• Antischlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom
• Audiosystem 3D Sound by Arkamys	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe	• Dachhimmel Schwarz
• Eco Mode (Fahrmodusschalter)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	• Gurtstraffer
• Handschuhfach mit LED-Beleuchtung	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Ziernähte farbig

• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopfstützen verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Licht- und Regensensor
• Look-Paket Grau (außen)	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Modellpflege	• Motor 1,3 Ltr. - 110 kW TCE Energy
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch
• Pedale Aluminium	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2606 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Rücksitzbank verschiebbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheinwerfer Full-LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten grau
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz
• Sonderlackierung Metallic Iron blau	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• Untersteuerungskontrolle (USC)
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Vision-Paket
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

KONTROLLNACHWEISE (2/6)		Kontrollnachweise	
Datum: 16.03.2024 Art der Arbeit: Wartung Währung: B		Rechnungs-Nr.: 34225 Stempel: Autohaus Georg Lund GmbH Untere Hofstraße 3 34393 Grebenstein ☎ 05674/894 ☎ 05674/4977	
Kontrolle zur Kasse: OK ☒ Nicht OK ☐ (siehe spezifische Seite)		Kommentare/Wertmarken: 20240126 1339 437847	
Datum: 16.03.2024 Art der Arbeit: Wartung Währung: H		Rechnungs-Nr.: 17671 Stempel: Autohaus Georg Lund GmbH Untere Hofstraße 3 34393 Grebenstein ☎ 05674/894 ☎ 05674/4977	
Kontrolle zur Kasse: OK ☒ Nicht OK ☐ (siehe spezifische Seite)		Kommentare/Wertmarken: 16030116	
Datum: 16.03.2024 Art der Arbeit: Wartung Währung: B		Rechnungs-Nr.: 34229 Stempel: Autohaus Georg Lund GmbH Untere Hofstraße 3 34393 Grebenstein ☎ 05674/894 ☎ 05674/4977	
Kontrolle zur Kasse: OK ☒ Nicht OK ☐ (siehe spezifische Seite)		Kommentare/Wertmarken: 20260311 1439 248276	

A Renault Captur car key fob and a Renault-branded pouch are shown next to a Renault Captur brochure. The brochure features a picture of an orange Renault Captur driving on a road. The text on the brochure includes "Renault CAPTUR" and "Wiederanmeldung". The Renault logo is visible in the bottom right corner of the brochure. The key fob is black with four buttons and a white tag. The pouch is black with the Renault logo and the word "RENAULT" printed on it.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)