



Skoda Octavia Scout 4x4

EZ 11/2015 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 244.307km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Scout 4x4 [AT - Kb5 1.8 TSI EU6, Scout 4x4 Green tec, 2014 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN TMBLD7NE3F0062984	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 244.307km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 207.115km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Alu-Optik matt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling eloxiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachantenne
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Klarglas

• Funktions-Paket	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Gurtstraffer hinten
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Kurvenlicht	• Laderaumboden variabel
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Original Fahrzeug Farbe: Moon-Weiss Metallic
• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Rücksitzlehne umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schlechtwege-Paket
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Scout
• Sitzheizung vorn	• Sondermodell Scout
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Steckdose 230V
• Tagfahrlicht LED	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Textilfussmatten	• Triebwerkunterschutz
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	• Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abbiegelicht | • Audio-Navigationssystem Amundsen |
| • Bremsassistent | • Einparkhilfe vorn |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Perleffekt-Lackierung | • Schließ-/Startsystem Kessy |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Zusatzheizung (Standheizung) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











1	Scout (1967-1970)
2	Scout 600 (1971-1975)
3	Scout 600 (1976-1979)
4	Scout 600 (1980-1983)
5	Scout 600 (1984-1987)
6	Scout 600 (1988-1991)
7	Scout 600 (1992-1995)
8	Scout 600 (1996-1999)
9	Scout 600 (2000-2003)
10	Scout 600 (2004-2007)
11	Scout 600 (2008-2011)
12	Scout 600 (2012-2015)
13	Scout 600 (2016-2019)
14	Scout 600 (2020-2023)
15	Scout 600 (2024-2027)
16	Scout 600 (2028-2031)
17	Scout 600 (2032-2035)
18	Scout 600 (2036-2039)
19	Scout 600 (2040-2043)
20	Scout 600 (2044-2047)
21	Scout 600 (2048-2051)
22	Scout 600 (2052-2055)
23	Scout 600 (2056-2059)
24	Scout 600 (2060-2063)
25	Scout 600 (2064-2067)
26	Scout 600 (2068-2071)
27	Scout 600 (2072-2075)
28	Scout 600 (2076-2079)
29	Scout 600 (2080-2083)
30	Scout 600 (2084-2087)
31	Scout 600 (2088-2091)
32	Scout 600 (2092-2095)
33	Scout 600 (2096-2099)
34	Scout 600 (2100-2103)
35	Scout 600 (2104-2107)
36	Scout 600 (2108-2111)
37	Scout 600 (2112-2115)
38	Scout 600 (2116-2119)
39	Scout 600 (2120-2123)
40	Scout 600 (2124-2127)
41	Scout 600 (2128-2131)
42	Scout 600 (2132-2135)
43	Scout 600 (2136-2139)
44	Scout 600 (2140-2143)
45	Scout 600 (2144-2147)
46	Scout 600 (2148-2151)
47	Scout 600 (2152-2155)
48	Scout 600 (2156-2159)
49	Scout 600 (2160-2163)
50	Scout 600 (2164-2167)
51	Scout 600 (2168-2171)
52	Scout 600 (2172-2175)
53	Scout 600 (2176-2179)
54	Scout 600 (2180-2183)
55	Scout 600 (2184-2187)
56	Scout 600 (2188-2191)
57	Scout 600 (2192-2195)
58	Scout 600 (2196-2199)
59	Scout 600 (2200-2203)
60	Scout 600 (2204-2207)
61	Scout 600 (2208-2211)
62	Scout 600 (2212-2215)
63	Scout 600 (2216-2219)
64	Scout 600 (2220-2223)
65	Scout 600 (2224-2227)
66	Scout 600 (2228-2231)
67	Scout 600 (2232-2235)
68	Scout 600 (2236-2239)
69	Scout 600 (2240-2243)
70	Scout 600 (2244-2247)
71	Scout 600 (2248-2251)
72	Scout 600 (2252-2255)
73	Scout 600 (2256-2259)
74	Scout 600 (2260-2263)
75	Scout 600 (2264-2267)
76	Scout 600 (2268-2271)
77	Scout 600 (2272-2275)
78	Scout 600 (2276-2279)
79	Scout 600 (2280-2283)
80	Scout 600 (2284-2287)
81	Scout 600 (2288-2291)
82	Scout 600 (2292-2295)
83	Scout 600 (2296-2299)
84	Scout 600 (2300-2303)
85	Scout 600 (2304-2307)
86	Scout 600 (2308-2311)
87	Scout 600 (2312-2315)
88	Scout 600 (2316-2319)
89	Scout 600 (2320-2323)
90	Scout 600 (2324-2327)
91	Scout 600 (2328-2331)
92	Scout 600 (2332-2335)
93	Scout 600 (2336-2339)
94	Scout 600 (2340-2343)
95	Scout 600 (2344-2347)
96	Scout 600 (2348-2351)
97	Scout 600 (2352-2355)
98	Scout 600 (2356-2359)
99	Scout 600 (2360-2363)
100	Scout 600 (2364-2367)
101	Scout 600 (2368-2371)
102	Scout 600 (2372-2375)
103	Scout 600 (2376-2379)
104	Scout 600 (2380-2383)
105	Scout 600 (2384-2387)
106	Scout 600 (2388-2391)
107	Scout 600 (2392-2395)
108	Scout 600 (2396-2399)
109	Scout 600 (2400-2403)
110	Scout 600 (2404-2407)
111	Scout 600 (2

A photograph showing the interior of a car, specifically the center console area. A black leather wallet with green stitching is open, revealing a set of car keys and several papers. The keys include a black fob with a Honda logo, a black plastic remote, and a metal key with a Honda emblem. The papers include a checkbook with a green cover, a document with the Honda logo, and a white paper with handwritten text. The background shows the car's interior, including the center console and the driver's side door.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Dach (Rost, Lackschaden)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)