



Ford Focus Active

EZ 04/2023 | Kombi | Benzin-Hybrid | Schaltgetriebe | 28.779km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.03.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Active [DE - Kb5 1.0 EcoBoost Mild-Hybrid EU6d, Active S/S (EURO 6d), (Facelift) 2021 -]		
Kategorie Kombi	FIN WF0PXXGCHPPD74156	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 28.779km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



-

Kerben,
Verformung



(5 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Unfallauto, große Unfallschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Crossover-Body-Kit
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Ford SYNC 3 mit Navigation

• FordPass Connect inkl. eCall	• Fußmatten Teppich
• Fußmatten Velours - vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Heckleuchten LED	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	• Kotflügelverbreiterung
• Laderaumboden verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Mild-Hybrid 114 kW (Motor 1,0 Ltr. - 114 kW EcoBoost)	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Mittelkonsole Premium	• Modellpflege
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Schwellerschutzleisten
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sportsitze vorn
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Off-Road-Design
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Fahrassistentz-Paket	• Fahrassistentz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
• Fahrassistentz-System: Fahrspur-Pilot	• Fahrassistentz-System: Falschfahrer-Warnfunktion

- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz

- Frontscheibe heizbar

- Metallic-Lackierung

- Scheibenwischer mit Regensensor

- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent

- Lenkrad heizbar

- Rückfahrkamera mit Split View

- Sitzheizung vorn


- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.04.2023	9566	BUE001382	2	1	114/6000	209
M1	AC		4693-4788	1844-1844		
WFOEXXGCHPPD74156	14		1549-1549	1465-1561		
FORD			120	90		
DEH			120	1970		
MODC1PX			980	1040		
5ARCENA4MCS			980	1040		
			71	3750	69	
			1000	705	5	
Focus			215/55 R17 94V			
FORD (D)			215/55 R17 94V			
Pa.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*2016/1832AP			Schwarz	9		
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M, N1 I			e13*2007/46*1911*16			
Hybr. Benzin/E			17.08.2022	K	GT897453	
0008	36AP	999				
WW.AHK LT.EGTG*						

Europäische Gemeinschaft
Europäische Normen
Europäische Normen

999-LEZ-000-EU-18-1

999-LEZ-000-EU-18-1

Der Landrat
Sachverwalter
18. April 2023

18. April 2023

1. Ausweis des Fahrzeuges
2. Angaben des Fahrzeuges
3. Angaben des Fahrzeuges
4. Angaben des Fahrzeuges
5. Angaben des Fahrzeuges
6. Angaben des Fahrzeuges
7. Angaben des Fahrzeuges
8. Angaben des Fahrzeuges
9. Angaben des Fahrzeuges
10. Angaben des Fahrzeuges
11. Angaben des Fahrzeuges
12. Angaben des Fahrzeuges
13. Angaben des Fahrzeuges
14. Angaben des Fahrzeuges
15. Angaben des Fahrzeuges
16. Angaben des Fahrzeuges
17. Angaben des Fahrzeuges
18. Angaben des Fahrzeuges
19. Angaben des Fahrzeuges
20. Angaben des Fahrzeuges
21. Angaben des Fahrzeuges
22. Angaben des Fahrzeuges
23. Angaben des Fahrzeuges
24. Angaben des Fahrzeuges
25. Angaben des Fahrzeuges
26. Angaben des Fahrzeuges
27. Angaben des Fahrzeuges
28. Angaben des Fahrzeuges
29. Angaben des Fahrzeuges
30. Angaben des Fahrzeuges
31. Angaben des Fahrzeuges
32. Angaben des Fahrzeuges
33. Angaben des Fahrzeuges
34. Angaben des Fahrzeuges
35. Angaben des Fahrzeuges
36. Angaben des Fahrzeuges
37. Angaben des Fahrzeuges
38. Angaben des Fahrzeuges
39. Angaben des Fahrzeuges
40. Angaben des Fahrzeuges
41. Angaben des Fahrzeuges
42. Angaben des Fahrzeuges
43. Angaben des Fahrzeuges
44. Angaben des Fahrzeuges
45. Angaben des Fahrzeuges
46. Angaben des Fahrzeuges
47. Angaben des Fahrzeuges
48. Angaben des Fahrzeuges
49. Angaben des Fahrzeuges
50. Angaben des Fahrzeuges
51. Angaben des Fahrzeuges
52. Angaben des Fahrzeuges
53. Angaben des Fahrzeuges
54. Angaben des Fahrzeuges
55. Angaben des Fahrzeuges
56. Angaben des Fahrzeuges
57. Angaben des Fahrzeuges
58. Angaben des Fahrzeuges
59. Angaben des Fahrzeuges
60. Angaben des Fahrzeuges
61. Angaben des Fahrzeuges
62. Angaben des Fahrzeuges
63. Angaben des Fahrzeuges
64. Angaben des Fahrzeuges
65. Angaben des Fahrzeuges
66. Angaben des Fahrzeuges
67. Angaben des Fahrzeuges
68. Angaben des Fahrzeuges
69. Angaben des Fahrzeuges
70. Angaben des Fahrzeuges
71. Angaben des Fahrzeuges
72. Angaben des Fahrzeuges
73. Angaben des Fahrzeuges
74. Angaben des Fahrzeuges
75. Angaben des Fahrzeuges
76. Angaben des Fahrzeuges
77. Angaben des Fahrzeuges
78. Angaben des Fahrzeuges
79. Angaben des Fahrzeuges
80. Angaben des Fahrzeuges
81. Angaben des Fahrzeuges
82. Angaben des Fahrzeuges
83. Angaben des Fahrzeuges
84. Angaben des Fahrzeuges
85. Angaben des Fahrzeuges
86. Angaben des Fahrzeuges
87. Angaben des Fahrzeuges
88. Angaben des Fahrzeuges
89. Angaben des Fahrzeuges
90. Angaben des Fahrzeuges
91. Angaben des Fahrzeuges
92. Angaben des Fahrzeuges
93. Angaben des Fahrzeuges
94. Angaben des Fahrzeuges
95. Angaben des Fahrzeuges
96. Angaben des Fahrzeuges
97. Angaben des Fahrzeuges
98. Angaben des Fahrzeuges
99. Angaben des Fahrzeuges
100. Angaben des Fahrzeuges

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Delle)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Delle)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Delle)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Delle)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Delle)



Motorhaube (Verformung, Kratzer, Delle)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)




Rad (Kerben, Verformung)



Rad (Kerben, Verformung)



Rad (Kerben, Verformung)



Rad (Kerben, Verformung)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch, Verformung)



Fahrtür (Riss/Bruch, Verformung)



Fahrtür (Riss/Bruch, Verformung)



Beifahrtür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Verformung, Lackschaden)



Dach (Verformung, Lackschaden)



Dach (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Wassereintritt, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Wassereintritt, Verschleiß, Verschmutzung)