



Skoda Kodiaq RS 4x4

EZ 06/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 125.215km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq RS 4x4 [DE - SUV5 2.0 Bi-TDI EU6d-T, RS 4x4, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLM7NS8K8078289	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.215km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 74.024km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 210g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(2 mm)
Kerben,
Kratzer

Vorne rechts



(2 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links



(2 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(2 mm)
Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: 2 Felgen sind verschürft

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachhimmel schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsenergieerückgewinnung
- CargoFlex-System
- Dachreling
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilwahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl mit Soundgenerator
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten

• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäck-/Laderaumabdeckung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Gurtstraffer hinten	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Kühlergrill schwarz
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 176 kW BI-TDI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2791 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Business-Paket Amundsen
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe heizbar

- | | |
|--|--|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Perleffekt-Lackierung |
| • Phonebox | • Rückfahrkamera |
| • Schließ-/Startsystem Kessy | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Sound-System Canton |
| • Sprachsteuerung für Infotainment-System | • Steckdose 230V |
| • Vorrichtung WLAN-Hotspot | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














07.06.2019	8004	ATW00002	176/4000	11221
MIG	AC		699-4796	1882
TMELMTNS9K8078289			665-1686	1880
SKODA				
NS			10	2421
ACCURAX1			220	2230
NAD7AD7DL0077CPGGS5R1C7A			220	1230
KODIAQ			500	750
SKODA (CZ)			35/45R20	100V
Geländefz. Pers.bef.			35/45R20	100V
Kombilimousine				
715/2007*2017/1347AG			Schwarz	
EURO6;WLTP;AG;FI/CI; M, N1			8*2007/46*0249*10	
Diesel			4.12.2018	FR093229
0002	86AG	1968		
7.2/8.2+45	8.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBI			
NATION:4921KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.8GTG*DAT				
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.06.2019*				



Beispiel einer Bescheinigung Beispiel einer Bescheinigung Beispiel einer Bescheinigung	
GB672636 GB672636 GB672636	GB672636 GB672636 GB672636

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)