



Peugeot 208 Allure

EZ 06/2018 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 62.322km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 208 Allure [DE - LimS5 1.2 PureTech 110 EU6, Allure, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN VF3CCHNZTJW058083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.322km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.454km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(5 mm)

Kratzer,
vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	70	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	110	Heckklappe	160
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel heizbar
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe geräuschkundend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzanlage
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler

- | | |
|---|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Kühlergrill, Rahmen lackiert |
| • LED-Paket | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mobile Online Dienste Mirror Screen |
| • Modellpflege | • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • WIP-Bluetooth |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre |
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • Außenspiegel lackiert | • Exterieur-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem |
| • Nebelscheinwerfer | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Dach (Delle, Kratzer)